


JS 859:1992

المواصفة القياسية الاردنية ١٩٩٢/٨٥٩



الزجاجيات المخبرية - موازين الحرارة (المحارير) الطبية الزجاجية

الزئبقية ذات نبطة درجة الحرارة العظمى

**Laboratory glassware - Clinical thermometer
(mercury-in-glass with maximum device)**

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المملكة الاردنية الهاشمية

مقدمة

هذا المشروع تحديث للموافقة العربية 46-1971، وهو ترجمة للطبعة الثانية من الموافقة الدولية رقم 7 الصادرة عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية ، وقد اعده الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في العراق ضمن اطار اللجنة الفنية العربية للمترولوجيا (ل . ف 7) ، وقامت الامانة العامة للمنظمة بمراجعةه حسب التصين الانكليزي والفرنسي ، وادخلت التعديلات الضرورية عليه ،

الامانة العامة

المحتويات

- 1 حقل التطبيق .
 - 2 وحدة درجة الحرارة وتدرج المدرج .
 - 3 الانسوان .
 - 4 المرواد .
 - 5 التركيب .
 - 6 التدرج والترقيم .
 - 7 البيانات الإيضاخية .
 - 8 الأخطاء العظمى المسموح بها .
 - 9 تأشير وقت الغمر .
 - 10 مكان الختم .
 - 11 الرقابة المترولوجية .
- ملحق (آ) - طريقة التحقق .
- ملحق (ب) - تعيين معدل هبوط صفر المحارير .
- المصطلحات الفنية :

المحارير الطبية

(الزجاجية - الرئقية ذات نبطة درجة الحرارة العظمى)

1- حقل التطبيق :

تطبق احكام هذه الموافقة على " المحارير الطبية " الزجاجية - الرئقية المزودة بنبطة درجة الحرارة العظمى ، والمعدة لقياس درجة الحرارة الداخلية للجسم البشري .

لا تطبق هذه الموافقة على المحارير المستخدمة لاغراض خاصة (مثل محارير الاطفال الخدج ، والمحارير المهبليه) والتي لا تفي بمتطلبات هذه الموافقة بسبب مدى قياسها أو قيمة تقسيمتها أو بسبب الاخطاء العظمى المسموح بها فيها .

ان محارير الاغراض الخاصة هذه ، بالإضافة الى المحارير المستخدمة في الطب البيطري ، يمكن ان تكون فيما بعد موضوعاً لملحق تضاف الى هذه الموافقة .

2- وحدة درجة الحرارة وتدرج المدرج :

1- وحدة درجة الحرارة هي " درجة سلسيلوس " ورمزاً (°S) او (°C) .

2- يجب ان يمتد المدرج من 35°S الى 42°S على الاقل ، ويجب ان تكون قيمة التقسيمة 1°S .

3- الانواع :

يجوز ان تكون المحارير الطبية المشمولة بهذه الموافقة :


- اما من النوع ذي الساق المصمت .

التقسيمة تسمى ايضاً " التدرج " ، وهي الفسحة بين اي علامتين متتاليتين على المدرج (انظر معجم المترولوجيا القانونية ، بند 347) .

أو من النوع ذي الغلاف*

١-١-٣ في حالة المحرار ذي الساق المصمت يوضع المدرج على الساق مباشرة .

- عموما تكون المحارير الزجاجية ذات السائل من احد هذين النوعين :
- (١) المحارير ذات الساق المصمت ، ويكون المدرج فيها موجودا على الانبوبة الشعرية ذات الجوانب السميكة (الشكل - ١) .
 - (ب) المحارير ذات الغلاف ، ويكون المدرج فيها موجودا على " حامل مدرج " مستقل عن الانبوبة الشعرية ، وتكون الانبوبة الشعرية وحامل المدرج كلاهما ضمن انبوب زجاجي يغلفهما (الشكل - ب) .



المحرار ذو الغلاف المحرار ذو الساق المصمت

أنواع المحارير ذات السائل

(الامانة العامة)

3-1-3 في حالة المحرار ذي الغلاف يوضع المدرج على " شريط حامل للمدرج " مشتبط طوليا خلف الانبوبة الشعرية ، ثم توضع الانبوبة الشعرية والشريط الحامل للمدرج معا داخل انبوب رجامي شفاف مسدود باحكام وملحوم مع البصيلة ليكون غلافا واقيا للمحرار ،

3-2 يجب ان تحتوي المحارير الطبية على نبيطة لدرجة الحرارة العظمى تمنع رجوع عمود الرئيق من تلقاء نفسه الى البصيلة عندما يبرد المحرار .

4- المـواد :

4-1 يجب ان تكون بصيلة المحرار مصنوعة من زجاج يضمن بالا يزيد هبوط الصفر على 0.07°C ، عندما يتم تعبيين هبوط الصفر وفقا للشروط المعطاة في الملحق (ب) . كما يجب تحديد نوع الزجاج بحيث يكون واضحا وتصعب ازالته . ويتم ذلك :

- اما من قبل صانع الزجاج .

- واما من قبل صانع المحارير (انظر البند 3-1-7) .

4-2 يجب ان تفي انواع الزجاج المستخدمة في صنع نبيطة درجة الحرارة العظمى والانبوبة الشعرية والبصيلة بالمتطلبات التالية :

عند تحليل الزجاج وفقا لمتطلبات المعاصفة الدولية ايزو 719 (تعبيين مقاومة حبيبات الزجاج للتخلل بالماء عند 98°C) يجب الا تزيد كمية القالوسي المارة في محلول من 1 غ من الزجاج على ما يعادل 263 ميكروغرام من اوكسيد الصوديوم Na_2O .

4-3 يجب ان يكون الشريط الحامل للمدرج في المحرار ذي الغلاف مصنوعا من زجاج الاوبالين او من المعدن او من أية مادة اخرى لها ثبات معادل في الابعاد ،

4-4 يجب ان يكون الغلاف الواقي في المحرار ذي الغلاف مصنوعا من الزجاج .

5- التركيب :

4-5 يجب ان يكون المحرار خاليا من أية عيوب قد تمنعه من العمل بصورة طبيعية ، او قد تقود المستخدمين لارتكاب الاخطاء .

٥-٢ يجب ان تسمح الانبوبة الشعرية بروية عمود الزئبق بوضع في كل مكان من طولها ، كما يجب ان تسمح بتحديد موقع قمة السطح الهلالي للزئبق (ويفضل ان تكون الانبوبة الشعرية من الطراز المنشوري المكّبر) .
يجب ان يكون عمود الزئبق والمدرج مرتقيين بوضع في آن واحد .

٥-٣ يجب ان يكون الزئبق نقيا وجافا بدرجة كافية .
يجب ان تكون البصيلة والانبوبة الشعرية والزئبق جميعها خالية من الفسارات والبقايا والاجسام الغريبة الاخرى لضمان اداء صحيح للمحرار .

٥-٤ عند تسخين المحرار ببطء يجب ان يرتفع عمود الزئبق بحركة منتظمة دون حدوث آية ارتجاجات ملموسة فيه . وعند تسخين المحرار الى ٣٧° م على الاقل ثم تبريده الى درجة حرارة اقل من القيمة الصفرى للمدرج ، يجب ان يهبط عمود الزئبق الى ما تحت اخفض خط مرقم عندما يخضع الزئبق في قاعدة البصيلة الى تسارع مقداره $600 \frac{m}{s^2}$.

٥-٥ يجب تثبيت الشريط الحامل للمدرج في المحرار ذي الغلاف باحكام مقابل الانبوبة الشعرية ، ويجب ان تمنع طريقة التثبيت منعا باتا انتزاع احد هذين الجزأين بالنسبة للاخر .

يجب وضع علامة تدل بوضوح على موضع الشريط بالنسبة للانبوبة ~~الشعرية~~ ، بحيث يمكن بسهولة اكتشاف اي انتزاع نسبي طاري قد يحدث لهذين الجزأين [مثلا بواسطة خط صعب الازالة يوضع على الغلاف الواقي في مستوى احد خطوط المدرج المرقمة] .

٥-٦ يجب ان يكون العلاف الواقي في المحرار ذي الغلاف خاليا من الرطوبة ، او الزئبق ، او البقايا ، او آية اجسام غريبة اخرى .

٦- التدرج والترقيم :

٦-١ يجب ان يكون طول التقسيمة * ٥٥ مم على الاقل في المحارير ذات الساق المصمت ، و ٦٥ مم على الاقل في المحارير ذات الغلاف .

* طول التقسيمة هو طول المستقيم الواصل بين محوري علامتين متتاليتين على المدرج ، مقاسا على طول قاعدة المدرج (انظر معجم المترولوجيا القانونية ، بند ١-٣-٤-٧) .

2-6 يجب ان تكون خطوط التدرج منتظمة وواضحة ، ويجب ان تكون محفورة او مطبوعة بوضوح وبحيث تصعب ازالتها .

يجب ان تكون خطوط التدرج عمودية على محور المحرار ، ويجب الا تزيد سمكتها على خمس طول التقسيمة في المحارير ذات الغلاف ، وعلى ربع طول التقسيمة في المحارير ذات الساق المصمت . يجب ان تكون الخطوط التي تقابل الدرجات وانصاف الدرجات اطول من الخطوط الأخرى .

3-6 يجب ان تكون الخطوط التي تقابل الدرجات مرقمة ، ويجب ان تكون هذه الارقام محفورة او مطبوعة بحيث تتغدر ازالتها .

يكون ترقيم الخط المقابل لدرجة حرارة 37°S اختياريا في المحارير ذات الساق المصمت ، ويمكن استبداله بوضع علامات خاصة كما هو مبين في البند 4-6 ،

4-6 يجوز توضيح الخط المقابل لدرجة حرارة 37°S فقط بشكل متميز ، وذلك باعطائه لونا مختلف عن لون الارقام و/او بوضع علامات اضافية كالنقطة او النجمة او السهم ،

7- البيانات الايضاحية :

1-7 يجب ان تكون البيانات التالية محفورة او مطبوعة ، بحيث تتغدر ازالتها ، على الشريط الحامل للمدرج في المحارير ذات الغلاف وعلى الساق في المحارير ذات الساق المصمت :

1-1-7 رمز درجة سلسيلوس ($^{\circ}\text{C}$) قرب المدرج * ،

2-1-7 اسم الصانع او علامته التجارية .

3-1-7 بيان يحدد نوع زجاج البصيلة ، اذا لم يكن صانع الزجاج قد قام بذلك الاجراء ،

2-7 يمكن اضافة اية بيانات اخرى شريطة الا يؤدي ذلك الى تضليل المستخدمين .

* يجوز ايضا استخدام الرمز ($^{\circ}\text{S}$) في الاقطاع العربية ،

الامانة العامة

٨- الاخطاء العظمى المسموح بها :

الاخطاء العظمى المسموح بها هي :

$$+ 15^{\circ}\text{S} \quad , \quad - 15^{\circ}\text{S}$$

يسري مفعول هذه القيم على قراءات المحارير بعد تبريدها الى درجة حرارة المحيط الواقعه بين 15°S و 30°S .

٩- تأثير وقت الغمر * :

اذا غمر محوار درجة حرارته D_1 (على ان يكون $15^{\circ}\text{S} < D_1 < 30^{\circ}\text{S}$) فجأة في حمام مائي جيد التحريك وذى درجة حرارة ثابتة (D_2) (على ان يكون $35^{\circ}\text{S} < D_2 < 42^{\circ}\text{S}$) ، ثم اذا سحب المحوار من الحمام بعد مرور 20 ثانية ، وتم تبريده الى درجة حرارة المحيط (15°S الى 30°S) ، فيجب ان تفي قراءة ذلك المحوار بما يلي :

- يجب ان تتطابق مع متطلبات الاخطاء العظمى المسموح بها (البند ٨) .
- يجب الا تنحرف عن قراءته المستقرة لدرجة الحرارة (D_2) باكثر من $0.005^{\circ}\text{D}_2 - D_1$.

ان القراءة المستقرة هي قراءة المحوار الحاصلة عند تبريد المحوار الى درجة حرارة المحيط بعد بلوغ التوازن الحراري التام مع الحمام عند درجة الحرارة (D_2) ، ويجب ان تفي هذه القراءة بمتطلبات الاخطاء العظمى المسموح بها وفقا للبند ٨ .

١٠- مكان الختم *** :

- يجب ترك مكان للختم :
- على الساق في المحارير ذات الساق المصمت .
- على الغلاف في المحارير ذات الغلاف .

* يعطي البند (٩) المتطلبات المتعلقة بخاصيات المحارير ، ولكن يسمح بانتقاء طريقة الاختبار ، شريطة ان يكون قانون التغير في بيان المحوار كدالة لوقت الغمر معلوما .

يسمى الختم ايضا "الوسم" او "الدمغ" (راجع معجم المترولوجيا القانونية بند 7-2) ***

الامانة العامة

11- الرقابة المترولوجية :

٤-١١ اذ كانت المحارير الطبية خاضعة للرقابة المترولوجية الحكومية فـي قطر معين ، فيجب ان تشمل تلك الرقابة جميع او بعض اعمال الرقابة التالية ، وذلك وفقا للتشريعات الداخلية للقطر المعنى :

أ) اقرار النموذج :

على كل صانع اخضاع كل نموذج محرار يصنعه لاجراءات اقرار النموذج .
لا يجوز اجراء اي تعديلات على نموذج مقر دون تفويض خاص .

ب) التحقق الاولي .

ج) التتحقق الدوري .

2-11 الشهادات :

يجوز ان تصدر السلطات المسؤولة عن التتحقق شهادات تبين نتائج الفحـص المترولوجـي .

ملحق (آ)

طريقة التحقيق

يعطي الملحق (آ) طرق التحقيق وفقاً لهذه الموافقة . ويجوز اختيار طريق آخر للتحقيق تبعاً لعدد وجودة المحارير المراد التحقيق منها ، وتبعاً لامكانيات السلطات المسؤولة عن التحقيق (الاشخاص ، المعدات ، ... الخ) . على اية حال فإنه يمكن تطبيق الطريقة التالية أدناه ، دون اية صعوبة ، للتحقيق من عدد يصل إلى مليون محرار في السنة .

آ-1 المعدات المختبرية :

آ-1-1 المختبر :

آ-1-1-1 الوقاية من اخطار الرئيسي :

يجب ان تكون ارض المختبر والطاولات التي يجري عليها الاختبار ، ملائمة وكتيفة وذات حافات بارزة (الى اعلى) . كما يجب ان تتوافق تهوية ملائمة في مستوى ارض المختبر .

آ-1-1-2 الاضاءة :

من الضروري توفير اضاءة خاصة لفحص المحرار ولقراءته .

آ-1-1-3 نبائط الامان في آلات الختم :

يجب ان تكون آلات الختم مزودة بنبائط امان .

آ-1-2 معدات القياس :

آ-1-2-1 الادوات والنبائط المساعدة للفحص الخارجي :

- عدسات مكبّرة لا يقل تكبيرها عن 4 مرات .

- مساطر مدرجة او محدّدات قياس للتأكد من الابعاد .


آ-2-1-2 أدوات و النبائط المساعدة لتحديد اخطاء البيان .

آ-2-1-1 حمام مائي * جيد التحرير مع حوامل للمحارير قابلة للتبدل .
يجب غمر المحارير المراد فحصها في الحمام حتى اخفض خط مرقم على المدرج .
يجب ان تكون درجة حرارة الحمام المائي خلال القياس ثابتة بحدود 0.02°C ،
ومتجانسة بحدود 0.01°C او افضل .

يفضل استخدام حمامات تضبط درجة حرارتها آليا .

يجب ان تكون كمية الماء في الحمام كافية كي لا يؤدي وضع المحارير فيه الى
هبوط في درجة الحرارة يزيد على 0.05°C . ويمكن كسب الوقت عند الاختبار
اذا تم تسخين المحارير بشكل مسبق في حمام خاص الى ما دون درجة حرارة
الاختبار ببضعة اعشار من درجة سلسيلوس .

* عموما يتكون الحمام ذو السائل من الاجزاء المبينة في الشكل التالي :



آ-2-2-1-2 محارير معيارية ، مثلًا محارير زجاجية - زئبقية من نوع الغمر الكامل* ، قيمة التقسيمة فيها 0.02°C أو 0.05°C مع درج اضافي لدرجة حرارة 0°C . كما يمكن استخدام محارير من النوع ذي المقاومة البلاستينية .

يفضل استخدام محارير معيارية لقياس درجة حرارة الحمام (بند آ-3-1) ، واستخدام محرار ثالث للتتأكد من المحارير السابقين .

يجب تحديد تصحیحات المحارير المعيارية - بما في ذلك التصحیح عند درجة 0°C - حيث انه من المستحسن ان يكون ارتیاب القياس $\pm 0.01^{\circ}\text{C}$ ، او $\pm 0.02^{\circ}\text{C}$ على الاکثر .

آ-2-2-3 عدمات مكثرة لا يقل تكبیرها عن 4 مرات تستخدم لقراءة المحارير الزجاجية - الزئبقية ذات الغلاف .


مناظير احادية العینية او ثنائية العینية تكبیرها حوالي عشر مرات تستخدم لقراءة المحارير المعيارية الزجاجية - الزئبقية من النوع ذي الساق المصمت .

آ-1-2-2-4 آلة طرد مرکزی مع وعاء لاحتواء المحارير من اجل ارجاع عمود الزئبق في المحارير المختبرة الى البصيلة . يجب ان تكون هذه الالدة قادرة على تولید تسارع يبلغ $600 \frac{\text{م}}{\text{ث}^2}$ ، ویؤشر على الزئبق في مستوى القاعدة في بصيلة المحرار (انظر البند 4-5) .

* الغمر الكامل هو عمر المحرار حتى قمة قناه الزئبق مع بقاء بقیة الساق وحرة التمدد الموجودة في قمة المحرار مفترضتين لدرج حرارة الغرفة .

آ-1-2-2-5 حمام جليد^{*} للتحقق من نقطة الصفر (0°C) يستخدم لاختبار المعايير المعيارية^{**}، يتكون هذا الحمام من وعاء ديوار المليء بمزيج من الجليد المجروش جيداً والماء الذي يغمر الجليد.

* يتكون حمام الجليد من الاجراء المبينة في الشكل التالي:



(الامانة العامة)

يمكن الحصول على معلومات اوفى حول ضبط ومعايير المعايير المختبرية^{***} ارجاجية- الزئبقية من الوثائق التالية مثلاً :

- Techniques of calibration of liquid-in-glass thermometers. (National Standards Laboratory, CSIRO, Chippendale, 2008, Australia).
- Physikalisch- Technische Bundesanstalt: -Prüfregeln. Flüssigkeits-Glasthermometer. (Deutscher - Eichverlag GmbH Braunschweig, Federal Republic of Germany).
- Indian Standard IS 6274 : 1971 (or latest Standard issued). Methods of calibrating liquid-in-glass thermometers (published by the Indian Standards Institution, New Delhi, India).
- British Standard BS 1041 : Code for temperature measurement. Section 2.1 : 1969 (or latest Standard issued). Liquid-in-glass expansion thermometers (British Standards Institution, London, England).
- National Physical Laboratory (N.P.L., Department of Trade and Industry). The calibration of thermometers, C.R. Barber (Her Majesty's Stationery Office, London, England).
- American National Standard Z 104.1 ASTM E-77 (or latest Standard issued). Standard method for verification and calibration of liquid-in-glass thermometers (American Society for Testing and Materials, Philadelphia, Pennsylvania 19103, USA).
- National Bureau of Standards (N.B.S.). Latest issue of publication of calibration of liquid-in-glass thermometers (National Bureau of Standards, U.S. Department of Commerce, Washington, D.C. USA).

ان الماء المستخدم لصنع الجليد وعمره يجب ان يكون نقياً ، والا تتجاوز موصيته الكهربائية 10°C ~~سيمنس~~ متراً عند 20°C . يجب ان يكون الجليد مرصوصاً بعناية بحيث لا تكون هناك فقاعات هوائية في مزيج الجليد والماء ، كما يجب رص هذا الجليد بقدر المستطاع قبل الشروع بالقياس ، وبصورة دورية اثناء القياس .

من اجل تحضير مزيج الجليد والماء يستحسن الحصول على جهاز لتنقية الماء ، وثلاثة مع قوالب لصنع الجليد ، وجاروشة لجرش الجليد .

آ-2 الفحص الخارجي * :

بعد التأكد من عدم وجود عيوب مرئية او اشارات تدل على التلف يجب فحص المحرار من حيث مطابقتة للاحكم التالية من هذه الموافقة :

- آ-2-1 النوع (البند 3) .
- آ-2-2 المدرج والترقيم (البند 2-2 والبند 6) .
- آ-2-3 المواد (البند 4) .
- آ-2-4 التركيب (البند 5 عدا البند 4-5) .
- آ-2-5 البيانات الايضاحية (البند 7) .

آ-3 تعين اخطاء البيان :

آ-3-1 يجب فحص المحرار من حيث مطابقتة لاحكام البند 8 بخصوص الاخطاء العظمى المسموح بها . ويتم هذا الفحص بمقارنة المحارير المفحومة مع المحارير المعيارية (البند آ-2-2) في حمامات مائية جيدة التحرير (البند آ-2-1) .

آ-3-2 يجب فحص المحارير عند درجتي حرارة على الاقل تبعدان عن بعضهما بمقدار 4°C في المدى من 35°C الى 42°C .

آ-3-3 ضبط المحارير عند درجة حرارة معينة .

نطراً لما جاء في البند 2-5 ، فإن من المستحسن اجراء الفحص الخارجي بعد اختبار المحرار عند اعلى درجة حرارة (البند آ-3) .

آ-3-1 تستخدم آلة الطرد المركزي ، اذا اقتضت الضرورة ، لارجاع عمود الزئبق في المحارير المراد فحصها الى ما دون درجة حرارة الاختبار بمقدار 5°S على الاقل .

آ-3-2 توضع المحارير في الحمام المائي بعد ضبط هذا الحمام على درجة حرارة الاختبار .

آ-3-3 عند ثبوت درجة حرارة الحمام المائي بشكل كاف ، وبعد انقضاض 20 ثانية على الاقل ، تقيس درجة حرارة الحمام (د) بالمحوار المعياري ، ثم يجري اخراج المحارير المراد فحصها من الحمام .

عند قياس درجة الحرارة يجب ان يؤخذ في الاعتبار تصحيح بيانات المحوار المعياري (البند آ-2-2) .

آ-3-4 بعد ان تأخذ المحارير درجة حرارة المحيط ($15^{\circ}\text{S} - 30^{\circ}\text{S}$) تجرى قراءة درجات الحرارة التي تبينها هذه المحارير . ان الفرق بين قراءة محوار معين ودرجة حرارة الحمام (د) هو الخطأ في ذلك المحوار عند درجة حرارة الاختبار .

آ-4 اختبار نبطة درجة الحرارة العظمى :

آ-4-1 يجري اختبار نبطة درجة الحرارة العظمى للتأكد من مطابقتها لمتطلبات البند 4-5 .

آ-4-2 بعد اختبار المحارير في درجة حرارة الاختبار العظمى مباشرة توضع جميع المحارير المراد فحصها في آلة الطرد المركزي (البند آ-2-4) بحيث تكون البصيلة نحو الخارج ، ثم يجري العمل لجعل اعمدة الزئبق تتراجع نحو البصيلة .

بحسب البند 4-5 ، يجري ضبط سرعة آلة الطرد المركزي بحيث يخضع الزئبق في قاعدة البصيلة الى تسارع مقداره $600 \frac{\text{م}}{\text{s}^2}$. وعند بلوغ هذا التسارع يجري ايقاف آلة الطرد المركزي .

يجب رفض جميع المحارير التي لم يهبط عمود الزئبق فيها الى ما دون اخفض خط مرقم .

يجب ان تكون درجة حرارة المحيط خلال هذا الاختبار دون القيمة الصغرى للمدرج في المحارير .

آ-5 اختبار تلوين المحارير ذات الساق المصمت :

يجرى فحص المدرج والترقيم والبيانات الإضافية للتأكد من أنها محفورة أو مطبوعة طباعة تتعدد أرالتها وفقاً للبندين 6 و 7 ،

تغمر المحارير لمدة ساعة في محلول الفينول بالماء الذي تركيزه ٥٪ ودرجة حرارته بين ٢٠°س و ٣٠°س ، أو تخضع هذه المحارير لتأثير كحول تركيزه ٩٦٪ ، بعد ذلك تممسح المحارير بقطعة من القماش ذي اللون الفاتح ، الذي يجب إلا يلتقط أي صباغ .

آ-6 اختبار المواد :

بما أن الفحص المتعلق بالمطابقة لاحكام البند ٤ (المواد) لا يمكن اجراؤه على المحارير نفسها ، فيجب على صانع المحارير الطبية (الزجاجية - الرئيقية ، مع نسبة درجة الحرارة العظمى) ان يثبت للسلطات المسؤولة عن التحقق وفاء المواد المستخدمة بمتطلبات البند ٤ ،

ولكن في حالة الشك ، يجب مراعاة الاحكام التالية التي تتعلق بطرق الاختبار المستخدمة :

آ-6-1 نظراً لأن هبوط الصفر يتوقف كثيراً على شروط الاختبار ، فإنه يجب استخدام الطريقة المبينة في الملحق (ب) لتعيين هبوط الصفر (البند ١-٤) ،

آ-6-2 ان الاحكام المتعلقة بتحليل الزجاج وفقاً للمواصفة الدولية ايزو 719 (البند ٢-٤) يجب ان تؤخذ من تلك المواصفة ،

آ-6-3 طريقة اختبار ثبات الابعاد للاشرطة حاملة المدرج المصنوعة من مواد غير الاوبالين أو المعدن (البند ٣-٤) :

آ-6-3-1 تجري الاختبارات المذكورة أدناه على ما لا يقل عن خمسة من الاشرطة حاملة المدرج ، المصنوعة من المواد المراد اختبارها ، والتى تحمل خطوط التدريجات والترقيم (البند ٢-٢) .

آ-6-3-2 يجب قياس المسافة بين الخطين المناظرين لـ ٣٦٠°س و ٤٢٠°س بارتباط مقداره ± 0.01 م على الأكثـر (ولتكن القيمة المقاسة لـ ١) ،

آ-3-6-3 توضع الاشرطة حاملة المدرج بعد ذلك في درجة حرارة مقدارها $50^{\circ}\text{س} \pm 1^{\circ}\text{س}$ لمدة 7 أيام .

آ-3-6-4 بعد تبريد الاشرطة الى درجة حرارة المحيط (15°س الى 30°س) ، يجري قياس المسافة بين الخطين المناظرين لـ 36°س و 42°س مرة اخرى (ولتكن القيمة المقاسة L_2) ،

آ-3-6-5 تعتبر مادة الشريط المفحوصة مكافئة للاوباليين أو المعادن من حيث ثبات ابعادها اذا كان :

$$|L_1 - L_2| > 0.002 |L_1|$$

ملحق (ب)

* تعريف معدل هبوط صفر المحارير

ب-1 لا يمكن تعريف هبوط صفر المحارير الطبية (الزجاجية - الزئبقية ذات نبيطة درجة الحرارة العظمى) المشمولة بهذه الموافقة ، لذلك يجب صنع محارير اختبار خاصة (البند ب-2) من الزجاج المراد فحصه من أجل اجراء القياسات الفرودية . يجب مراعاة الاحكام التالية عند تصنيع محارير الاختبار واجراء القياسات :

ب-2 يجب ان تفي محارير الاختبار بالمتطلبات التالية :

ب-2-1 مدى المدرج : على الاقل من -0.3°C الى $+0.3^{\circ}\text{C}$.

ب-2-2 قيمة التقسيمة : 0.02°C أو 0.05°C أو 0.1°C .

الهبوط هو احد الاخطاء التي تحصل في قياس درجة الحرارة باستخدام المحارير الزجاجية ذات السائل ، وهو يحصل عندما يشير المحرار الى درجات حرارة اقل من درجات الحرارة الحقيقية ، ويكون مقدار التغير الحالى في قراءات المحرار واحداً بالنسبة لجميع علامات المدرج .

يعود السبب في الهبوط الى زيادة حجم بصلة المحرار ، ويحصل ذلك عند تسخين المحرار ثم تبريدة بصورة فجائية ، ويمكن استخدام العلاقة التالية لتعريف الهبوط :

الهبوط = قراءة المحرار عند درجة الحرارة (D_i) قبل التسخين - قراءة المحرار عند درجة الحرارة (D_f) بعد التبريد مباشرة ،

لتعريف الهبوط جرت العادة ان تنتهي درجة حرارة تجمد الماء (أي نقطة الجليد) بسبب ملائمتها . وبهذا يكون :

$$D = 0^{\circ}\text{C} ,$$

ومن هنا جاءت التسمية " هبوط الصفر " .

ب-3-2 يجب ان يكون طول التقسيمة 70 مم على الاقل بالنسبة للمحارير ذات الغلاف ، و 100 مم على الاقل بالنسبة للمحارير ذات الساق المصمت ،

ب-3-3 يجب ان تكون حجرة التمدد كبيرة بشكل كاف كي تسمح بتسخين المحارير الى 400° دون ان تصاب باي ضرر ،


ب-3-4 يجب ان تكون المحارير قد عولجت من قبل الصانع بحيث يكون استقرارها جيدا ، كما يجب ان تفي بمتطلبات اختبار الاستقرار * (البند ب-3)

ب-3 يجري فحص جودة الاستقرار لكل محوار اختبار وفقا للاحكم التالية :

ب-3-1 يجري تسخين المحوار في حمام اختبار (حمام ذي سائل أو فرن من النوع ذي القالب المعدني **) من درجة حرارة المحيط حتى 350° ± 10° ،

* استقرار المحوار هو عدم تغير خواصه المترولوجية مع مرور الزمن ، ويتم بلوغ ذلك باختفاء المحوار لمعالجة حرارية خاصة اثناء التصنيع .

** يبدو فرن القالب المعدني كما يلي :



فرن القالب المعدني

ويبقى محفوظا في درجة الحرارة هذه لمدة خمس دقائق على الأقل . بعد ذلك يجري تبريده حتى 50°C وهو موجود في حمام الاختبار الذي تتراوح درجاته حرارته بمعدل 10°C إلى 15°C في الساعة .

ب-3-2 عندما يبلغ المحرار درجة الحرارة 50°C يجري اخراجه من حمام الاختبار ويعين تصحيح الـ 0°C (القيمة Q_1) (البند آ-1-2-5) .

ب-3-3 يجري تسخين المحرار مرة ثانية إلى $350^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$ في حمام الاختبار ، ويبقى محفوظا في درجة الحرارة هذه لمدة 24 ساعة ، بعد ذلك يجري تبريده إلى 50°C كما في السابق (بند ب-3-1) .

ب-3-4 عندما يبلغ المحرار درجة الحرارة 50°C يجري اخراجه من حمام الاختبار ، ويعين تصحيح الـ 0°C (القيمة Q_2) مرة أخرى ،

ب-3-5 . يجب الا تختلف (Q_2) عن (Q_1) باكثر من $15\text{m}^{\circ}\text{C}$ ، اما المحارير التي لا تفي بهذا الشرط فيجب عدم استخدامها لتعيين هبوط الصفر .

ب-4 يتم تعيين هبوط الصفر وفقا للشروط التالية :

ب-4-1 يجب استخدام ثلاثة محارير اختبار على الأقل ، يجب ان تكون هذه المحارير :

- مصنوعة من الزجاج المراد اختباره .

- قد وفت بمتطلبات اختبار الاستقرار (البند ب-3) .

- لم يتم تسخينها فوق درجة حرارة المحيط بعد تعيين القيمة (Q_2) (البند ب-3) .

ب-4-2 يجب اختبار كل محرار من هذه المحارير ثلاث مرات على الأقل وفقا لاحكام البند (ب-1-2-1) ، (ب-2-2) ، (ب-3-2) المذكورة أدناه ،

ب-4-2-1 يوضع المحرار في حمام اختبار درجة حرارته $100^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$ لمدة 30 دقيقة ، ثم يجري اخراجه من الحمام ، ويترك كي يبرد في الهواء الى درجة حرارة المحيط . يجب الا تلامس بصلة المحرار اثناء التبريد اجساما اخرى ،

ب-4-2-2 يتم تعيين تصحيح الـ 0°C للمحرار بعد اخراجه من حمام الاختبار بما لا يزيد على 15 دقيقة . يرمز لقيمة التصحيح الحاملة بالرمز Q_3 .

ب - 3-2-4 يُحفظ المحرار بعد ذلك لمدة أسبوع في درجة حرارة بين 20°س و 25°س ، وفي نهاية الأسبوع يجري تعيين تصحيح $\Delta 0^{\circ}\text{س}$. يرمز لقيمة هذا التصحيح بالرمز Q_4 . تعداد العمليات المذكورة في البند $(b-2-1)$ و $(b-2-2)$ ، ويرمز بالرمز Q_5 لقيمة تصحيح $\Delta 0^{\circ}\text{س}$ العاملة .

ب - 4-2-4 تعداد الاجراءات المذكورة في البند $(b-3)$ للحصول على سلسلة من الفروق $(Q_2 - Q_3)$ ، $(Q_4 - Q_5)$ ، $(Q_{2n} - Q_{2n+1})$ ، التي تمثل قيم هبوط الصفر النحاملة من سلسلة القياسات الاولى والثانية وذات الترتيب (n) على التوالي .

ب - 4-2-5 عند اجراء سلسلة من القياسات عددها (n) على مجموعة من محارير الاختبار عددها (m) ، فان معدل هبوط الصفر لهذه المحارير يعطى بالعلاقة :

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [(Q_2^{(i)} - Q_3^{(i)}) + (Q_4^{(i)} - Q_5^{(i)}) + \dots + (Q_{2n}^{(i)} - Q_{2n+1}^{(i)})]$$

ويجب الا يتتجاوز هذا المعدل 0.07°س (البند 1-4) .

طبقا لاحكام البنددين $(b-1-4)$ و $(b-2-4)$ يجب ان تتحقق (m) و (n) الشرطين :

$$m > 3 \quad \text{و} \quad n < 3$$

كما ان الانحراف المعياري لمعدل هبوط الصفر المعين وفقا للشروط السابقة يجب الا يتتجاوز $\pm 0.01^{\circ}\text{س}$.

ب - 4-2-6 اذا كان من الضروري تعيين قيمة معدل هبوط الصفر ببساطة اكبر ، فيجب اجراء ما لا يقل عن خمس ملاسل من القياسات على ما لا يقل عن خمسة محارير اختبار .

المصطلحات الفنية :

انكليزي	فرنسي	عربي	رقم البند
Centrifuge	Centrifugeur	آلة طرد مركزي	4-2-2-1-١
Uncertainty	Incertitude	ارتباٰب	2-2-2-1-٢
Stabilization	Stabilization	استقرار	ب-2-٤
Approval	Approbation	اقرار	1-11
Pattern Approval	Approbation de Modèle	اقرار النموذج	1-11
Capillary Tube	Tube Capillaire	أنبوبة شعرية	2-1-٤
Opaline	Opaline	أوبالين	3-٤
Bulb	Réservoir	بصيلة	2-1-٣
Indication	Indication	بيان	3-٥
Inscription	Inscription	بيان ايفاهي	-٧
Ice Crusher	Moulin à Morceler la Glace	جاروشة جليد	5-2-2-1-٦
Expansion Chamber	Chambre d'Expansion	حجرة التمدد	ب-2-٤
Bath	Bain	حمام	٩
Liquid Bath	Bain à Liquide	حمام ذو سائل	ب-3-١
Water Bath	Bain d'Eau	حمام مائي	١-٢-٢-١-٧

انكليزي	فرنسي	عربي	رقم البند
Initial Verification	Vérification Primitive	تحقق اولي	1-11
Periodic Verification	Vérification Périodique	تحقق دوري	2-11
Graduation	Graduation	تدرج	6
Scale Graduation	Graduation de l'Échelle	تدرج المدرج	2
Numbering	Chiffraison	ترقيم	6
Construction	Construction	تركيب	5
Acceleration	Accélération	تسارع	4-5
Correction	Correction	تصحيح	2-2-2-1-1
Scale Division	Echelon	تقسيمة (تدرج)	6
Coloration	Coloration	تلويون	5-7
Binocular	Binoculaire	شناشين العينيه	3-2-2-1-1

انكليزي	فرنسي	عربي	رقم البند
Stamping	Poinçonnage	ختم	10
Numbered Line	Trait Chiffre	خط مرقّم	1-2-2-1-1
Maximum Error	Erreur Maximale	خطأ اعظم	8
Error of Indication	Erreur d'indication	خطأ البيان	3-1
Degree Celsius	Degré Celsius	درجة سلسیوس	1-2
Metrological Control	Contrôle Métrologique	رقابة مترولوجية	11
Meniscus	Ménisque	سطح هلالّي	2-5
Series of Measurements	Série de Mesure	سلسلة قياسات	5-2-4
Scale-bearing Strip	Plaquette Porte-échelle	شريط حامل للمدرج	2-1-3
Certificate	Certificat	شهادة	2-11
Control	Contrôle	ضبط	3-3-1
Premature Baby	Prématuré	طفل خديج	1

انكليزي	فرنسي	عربي	رقم البند
Metrological Examination	Examen Métrologique	فحص مترولوجي	2-11
Metal Block Oven	Four du Type Bloc de Métal	فرن القالب المعدني	ب-1-3
Stabilized Reading	Indication Stabilisée	قراءة مستقرة	9
Scale Interval	Valeur de l'Échelon	قيمة التقسيمة (قيمة التدرج)	2-2
Minimum Scale Value	Valeur Minimale de l'Échelle	القيمة الصفرى للمدرج	4-5
Magnifying Glass	Loupe	عدسة مكبرة	1-2-1-آ
Mercury Column	Colonne Mercurielle	عمود الزئبق	2-3
Protective Sheath	Tube Enveloppe	غلاف واقى	4-4
Total Immersion	Immersion Totale	غمر كامل	2-2-2-1-آ
Material	Matière	مادة	4
Uniform	Homogène	متجانس	1-2-2-1-آ
Gauge	Jauge	محدد قياس	1-2-1-آ

الإنكليزي	الفرنسي	العربي	رقم البند
Thermometer	Thermomètre	محوار	1
Test Thermometer	Thermomètre d'Essai	محوار اختبار	ب-1
Thermometer for Premature Babies	Thermomètre pour Premature	محوار الاطفال الخدج	1
Solid-stem Thermometer	Thermomètre à Tige	محوار ذو ساق مصممت	1-1-3
Enclosed-Scale Thermometer	Thermomètre à Enveloppe	محوار ذو غلاف	2-1-3
Mercury-in-Glas Thermometer	Thermomètre à Mercure, en Verre	محوار زجاجي - زئبقي	1
Clinical Thermometer	Thermomètre Medical	محوار طبي	1
Standard Thermometer	Thermomètre Étalon	محوار معياري	آ-2-2-1
Ovulation Thermometer	Cyclothermomètre	محوار مهبلسي	1
Scale	Échelle	مددج	2-2
Measurement Range	Étendue de Mesure	مدى القياس	1

انكليزي	فرنسي	عربي	رقم البند
Graduated Scale	Règle Graduée	مسطرة مدرجة	١-٢-١
Hydrolytic Resistance	Resistance Hydrolytique	مقاومة التحلل بالماء	٢-٤
Viewer	Viseur	منظار	٣-٢-٢-١
Monocular Viewer	Viseur Monoculaire	منظار احادي العينية	٣-٢-٢-١
Device	Dispositif	نبطة	١
Safety Device	Dispositif de Sécurité	نبطة امان	٣-١-١
Maximum Device	Dispositif à Maximum	نبطة درجة الحرارة العظمى	٤-١
Zero Point	Point Zéro	نقطة الصفر	٥-٢-٢-١
Pattern	Modèle	نمودج	١-١
Approved Pattern	Modèle Approuvé	نمودج مقرر	١-١
Depression of Zero	Dépression du Zéro	هبوط الصفر	١
Dewar Flask	Recipient Dewar	وعاء ديسوار	٥-٢-٢-١
Immersion Time	Temps d'Immersion	وقت الغمر	٩