

٢٠٠١ / م.ق.س ٢٥١٣	الموضوع: البراميل الخشبية والمعدنية — تحديد السعة —	الجمهورية العربية السورية وزارة الصناعة هيئة المعايير والمقاييس العربية السورية
ICS: 55 . 140		
S.N.S: 2513 /2001		

Casks and Barrels

١ - المجال

تطبق هذه المعايير القياسية السورية على البراميل الخشبية والمعدنية والحاويات الملفوفة (الدائرية) وتستخدم لنقل وторيد السوائل ولقياس كميته عند اتمام ملئها به .

لا تطبق هذه المعايير على الأوعية المستخدمة كمستودع تخزين للسوائل . ولسهولة الاختبار يشار لنوعي البراميل بالبراميل .

٢ - التعريف

١/٢ السعة الكلية الاسمية :

هي الحجم المعين للبرميل .

٢/٢ السعة الفعلية الاصطلاحية :

هي حجم البرميل المشغول بالسائل في الدرجة المرجعية عند إمتلاءه لحافة ثقبه السفلية .

إذا تمدد (توسع) ثقب البرميل نتيجة إسقاط مواد داخله توخذ حافته العليا كحافة سفلية لتطابق مع البند ٦/٦ .

غير إلزامية التطبيق	تاريخ الاعتماد ٢٠٠١/١١/٢٧	رقم قرار الاعتماد ٤٠٠
---------------------	------------------------------	--------------------------

٣/٢ الوزن الفارغ :

١/٣/٢ الوزن الرطب :

يعرف على أنه وزن البرميل فارغاً بما فيه من سدادات ، أغطية ، الخ . تستخدم لغلق الفوهة ، يقاس وزن البرميل بعد ترطيب محتواه الداخلي وتخفيضه لفترة (30) ثانية .

٢/٣/٢ الوزن الجاف :

يعرف على أنه وزن البرميل بما فيه من سدادات الخ تستخدم لغلق الفوهة يتم قياسه بدون ترطيب .

٣ - أصناف الدقة

تقبل أصناف الدقة التالية :

— صنف A للبراميل المعدنية .

— صنف A أو صنف B للبراميل غير المعدنية .

تحدد المتطلبات الوطنية صنف دقة البراميل حسب نوع السائل .

٤ - السعات

١/٤

إذا كانت سعة البراميل أكبر من ليترین فتخضع لضبط متراولوجي دون الإشارة للسعة .

٢/٤

إذا كانت السعة الاسمية للبرميل مطابقة للقيم التالية فإنها تخضع للضبط المتراولوجي ويشار إلى

سعتها :

— سعتها من مضاعفات (5) ليتر ، وسعتها الاسمية تساوي (100) لتر أو أقل .

— إذا كانت سعتها الاسمية أكبر من (100) ليتر تكون من مضاعفات (50) ليتر

٥ - المواد

١/٥

تصنع البراميل من مادة صلبة قوية ومتينة وملائمة لاستخداماتها (مثال : خشب مصممت ، رقائق خشبية ، معدن) .

يجب ألا يزيد حجم المواد المستخدمة في صناعة البراميل وعند معالجات متتالية ، بأكثر من :

٢/٥

- ٠.٢٥ % للبراميل من الصنف A .

- ٠,٥٠ % للبراميل من الصنف B .

عند اختلاف درجة الحرارة بين ١٠ °C و ٢٠ °C .

٣/٥

يجب الموافقة على المواد المستخدمة في صناعة البراميل التي تحفظ السوائل للاستهلاك البشري من قبل وزارة الصحة .

٤/٥

يعكن أن تطلب المتطلبات الوطنية تغليف المحتوى الداخلي لبراميل معنية بخلاف يناسب مادة البراميل ويناسب السوائل التي سوف تحتويها .
مثال : طلاء داخلي لبراميل البيرة .

٦ - البنية

١/٦

يجب أن تكون بنية البراميل صلبة لمقاومة التلف والتشوه بالشروط الطبيعية للاستخدام . ويجب ألا تتشوه البراميل أو تتلف .

٢/٦

لمواد البراميل المعدة لسوائل تحت الضغط مثل البيرة أو المشروبات الغازية وبنتيجة المعالجات المتتالية يجب :

أ — ألا يزيد الحجم الكلي للبراميل عند الدرجة ٢٠ °C (٢٠) وبالضغط الجوي عن :

- ٠.٢٥ % لبراميل الصنف A .

- ٠,٥٠ % لبراميل الصنف B .

عندما تخضع لضغط داخلي (10⁵) باسكال لمدة (48) ساعة .

ب — بعد إخضاع البراميل لضغط (10⁵) باسكال لمدة (72) ساعة ثم إعادةها للضغط الجوي (العادي) لمدة (72) ساعة يجب ألا يزيد الفرق بين سعتها الإجمالية البدائية وسعتها النهائية

1

نتيجة لتطبيق اختبار الضغط عن ($\frac{1}{10}$) القيم المشار إليها في (أ) .

يجب أن تكون البراميل المضلعة والمصنوعة من خشب مصمت بجسم مقوس ومحيط كبير يبدأ من متصفها وب نهايتين مقوستين بشكل طفيف أو مسطحتين ، مدعمة بأطواق معدنية .

البراميل المصنوعة من مواد غير الخشب المصمت يجب أن يكون لها أحد الأشكال التالية :

٣/٦

١ — بشكل براميل من خشب مصمت .

٢ — اسطوانية .

٣ — بجسم اسطواني .

٤ — كروية .

يجب أن تتدخل نهايات البرميل مع جسمه ليتم تحريكه بدون كسر سداداته أو تخريب جسمه .
يصمم جسم البرميل وثقبه بشكل مناسب حتى لا يتشكل تجويف هواء داخل محتواه
خلال ملئه .

٥/٦

يجب أن يسمح موضع ثقب البرميل بإتمام ملئه .

إذا كان ثقب البرميل مقعرًا يجب وضعه بأعلى قسم منه عند وضعه على سطح أفقى .
وإذا كان لثقب البرميل نتوءات متعددة داخل البرميل يجب تزويدها بثقوب حتى أعلى نقطة في
النتوء الداخلي بجسم البرميل .

٦/٦

إذا كان ثقب البرميل بتجويف ملولب ويغلق بسدادة ملولبة يجب صناعة هذا الحرف من قطعة
واحدة .

٧/٦

يمكن أن يكون للبرميل أكثر من فتحة تصريف واحدة لذا يجب تمييزها بشكل واضح عن ثقب
البرميل .

٧ — اعتماد النموذج

يجب أن تخضع البراميل المصنوعة من مواد غير الخشب الصلب لاعتماد النموذج حسب القوانين
أو القرارات المحلية .

٨ - الضبط المترولوجي

السعة : ١/٨

يجب خضوع البراميل المعدنية ذات سعة حتى (100) ليتر للضبط المترولوجي مع الإشارة لسعتها الاسمية .

البراميل غير المعدنية والمعدنية ذات سعة أعلى من (100) ليتر يجب إخضاعها لضبط المترولوجي :

— بدون الإشارة لسعتها أو

— بالإشارة لسعتها الاسمية .

يشتمل الضبط المترولوجي على : ٣/١/٨

أ — في حال عدم الإشارة لسعتها :

تحدد السعة الفعلية الاصطلاحية للبرميل (قياسياً) وتوسم قيمتها على البرميل وتقرب بالتطابق مع المتطلبات المذكورة في البند ٦/١/٨ .

ب — عند الإشارة إلى السعة الاسمية :

تحدد السعة الفعلية الاصطلاحية للبرميل ويتحقق من أنها متوافقة مع الحد الأعلى للخطأ المسموح به وتوسم على البرميل .

يجب قياس السعة الفعلية للبرميل بدقة وألا يزيد الخطأ عن القيم المعطاة في الجدول التالي :

	الحد الأعلى للخطأ المسموح به (موجب أو سالب)
السعة حتى 30 ليتر	0,1 ليتر
السعة فوق 30 ليتر	(0,003) 0,3 %

يجب إجراء قياس السعة الفعلية الحقيقية للبراميل الخشبية التي لا تحتوي على غلاف حماية داخلي بعد فترة الترطيب .

لأجل هذه الغاية نملأ البراميل بالماء أو السائل المعدة له لفترة لا تقل عن 24 ساعة قبل عملية القياس .

٦/١/٨ تحدد القيم التي تكون موسومة على البرميل دون قيمة السعة خلال القياس وتقرب بالاتفاق مع صنف الدقة في الجدول التالي :

	صنف A التقريب	صنف B التقريب
السعة حتى 5L	لأقرب 0,05L	لأقرب 0,05L
السعة فوق 5L حتى 15L	لأقرب 0,1L	لأقرب 0,1L
السعة فوق 15L حتى 60L	لأقرب 0,1L	لأقرب 0,5L
السعة فوق 60L حتى 150L	لأقرب 0,2L	لأقرب 1 L
السعة فوق 150L حتى 300L	لأقرب 0,5L	لأقرب 1 L
السعة فوق 300L حتى 600L	لأقرب 1 L	لأقرب 1 L
السعة فوق 600L حتى 1500L	لأقرب 2 L	لأقرب 2 L
السعة فوق 1500L	لأقرب 5 L	لأقرب 5 L

٢/٨ قياس الوزن الفارغ :

١/٢/٨ يتضمن الضبط المترولوجي تحديد وزن البرميل الجاف و / أو وزن البرميل الرطب .

٢/٢/٨ يعبر عن الوزن الجاف أو الرطب بالكيلو غرام ويوضع على البرميل بعد تقييم قيمته العددية على الشكل التالي :

— بمقدار (0,1) كيلو غرام للبراميل التي وزنها أقل من (100) كيلو غرام .

— بمقدار واحد كيلو غرام للبراميل التي وزنها يساوي أو أكبر من (100) كيلو غرام .

٩ — الحد الأعظمي للخطأ المسموح به

١/٩ توسم البراميل الجديدة أو المعاد إصلاحها مع الإشارة لسعتها على أن يساوي الحد الأعظمي للخطأ المسموح به لسعتها لأجل الضبط المترولوجي .

- A لأجل الصنف $0,10L \pm 0,5\%$ ولا يقل عن $(0,10L)$.

- B لأجل الصنف $0,15L \pm 1\%$ ولا يقل عن $(0,15L)$.

٢/٩ حدود الخطأ الأعظمي المسموح به لأجل البراميل في الانتاج يساوي .
أ — بالإضافة إلى السعة :

لأجل الصنف A : $1\% \pm 0,21$ ولا يقل عن $(0,21)$.

لأجل الصنف B : السعة حتى المقدار $(5L) \pm 0,2L$.

السعة فوق $(5L)$ إلى $(15L) \pm 0,3L$.

السعة فوق $(5L)$ إلى $(60L) \pm 1L$.

السعة فوق $(60L)$ إلى $(75L) \pm 1,5L$.

السعة فوق $(75L) \pm 1,5L$.

ب — بالإضافة إلى الوزن الرطب أو الجاف :

$(30 \pm 0,3)$ كيلو غرام لأوزان تساوي أو تقل عن (30) كيلو غرام.

$(30 \pm 1\%)$ كيلو غرام لأوزان أكبر من (30) كيلو غرام.

١٠ - التعليمات

١/١٠ السعة :

يجب وضع البيانات التالية على البراميل :

— السعة الفعلية الاصطلاحية للبراميل الحادة قياسياً ومقربة بالاتفاق مع متطلبات في
البند $6/1/8$.

— السعة الاسمية للبراميل المتحقق منها بالاتفاق مع متطلبات البند $2/4$.

يعبر عن هذه البيانات بالأرقام متبعة بوحدة الحجم أو رمزها.

يجب أن يكون بيان السعة الاسمية واضحًا وغير غامض وغير قابل للإزالة بشروط الاستخدام .
توسم في نهاية البراميل المزودة بثقب تصريف أو بجانب ثقب البراميل في مكان آمن .

وتوسم :

— إما مباشرة على سطح البراميل بأداة وسم أو بختم الخ .

— أو على صفيحة الختم وبطاقة تعريف المعدن الموصولة بالبراميل .

الوزن الفارغ : ٢/١٠

عند ذكر وزن البراميل يجب التمييز بين وزنه الجاف والرطب . ١/٢/١٠

تحدد الأوزان المشار إليها عند الضبط المترولوجي وتقرب وفقاً للمتطلبات في البند ٢/٢/٨ . ٢/٢/١٠

يجب التعبير عن قيم الوزن بالأرقام متتبعة بواحدة القياس أو رمزها . ٣/٢/١٠

تطبق الشروط المذكورة في البند (٢/١٠) لوسن الأوزان . ٤/٢/١٠

أصناف الدقة . ٣/١٠

يجب الإشارة إلى البراميل بصنف دقته . ١/٣/١٠

يوسم الصنف A أو B وفقاً للشروط المعطاة في (٢/١٠) . ٢/٣/١٠

يجب إخضاع البراميل لاعتماد التموذج . ٤/١٠

يجب الإشارة للبيانات التالية على البراميل الخاضعة لقوانين اعتماد التموذج حسب الفقرة (٧) :

— اسم وعنوان الصانع أو شركته التجارية .

— نوع المادة المستخدمة في صناعة البراميل .

— نوع غطاء (غلاف الحماية الداخلي) .

— علامة الاعتماد إذا كان مناسباً .

٢/٤/١٠ يجب وسم البيانات المذكورة في البند (١٠/٤) :

— إما مباشرة على سطح البرميل .

— أو على صفيحة التعريف .

٥/١٠ إيضاحات إضافية :

تمنع أية إيضاحات إضافية تؤدي إلى تشويش الإيضاحات القانونية .

١١ – علامة الضبط المترولوجي

١/١١

توضع علامة الضبط المترولوجي بجاورة لبيان السعة .

٢/١١

صفيحتا الختم والتعريف يجب عدم إزالتهما وترتبطان بالبرميل بإحكام بموضع مخصصة لهما .

٣/١١

الوصلات بين مختلف أقسام البرميل يجب دعمها (حمايتها) أو رصها بإحكام .

١٢ – المصطلحات الفنية

Conventional true capacity	السعة الفعلية الاصطلاحية
Tare	الوزن الفارغ
Wet tare	الوزن الرطب
Dry tare	الوزن الجاف
Consumption	استهلاك
Solid wood	خشب مصمت

١٣ - المراجع

OIML - R - 45 — مأخوذة عن مواصفة المنظمة الدولية للمترولوجيا :

١٤ - الجهات التي شاركت في إعداد هذه المواصفة

— إعداد هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية .

(ف . ع) MCasks