

م.ق.س ٢١٤٧ / ١٩٩٩	ال موضوع: مقاييس الحرارة الطبية الكهربائية للقياس المستمر	الجمهورية العربية السورية وزارة الصناعة هيئة المعايير والمقاييس العربية السورية
ICS : 11 . 040 . 01 17 . 200 . 20		

S.N.S: 2147 / 1999

Clinical Electrical Thermometers for Continuous Measurement

١ - المجال

- ١/١ تختص هذه المعايضة بالمتطلبات القياسية والفنية لمقاييس الحرارة الطبية الكهربائية للقياس المستمر لدرجة حرارة جسم الإنسان أو الحيوان . وتس تعمل هذه الأجهزة عادة لمراقبة درجة الحرارة عند أماكن مناسبة من جسم المريض الخاضع لإجراءات جراحة معينة أو أثناء العناية المركزة .
- ٢/١ يجب أن يغطى مدى قياس درجة الحرارة الطبية بحيث يكون على الأقل (٣٥,٥) س إلى (٤٢,٠) س ، والتي تتوافق مع المدى المحدد بالمعايضة السورية رقم (١٢٤٧) مقاييس الحرارة الطبية ، الزجاجية الرئيقية ذات نبيطة درجة الحرارة العظمى .
- ٣/١ تطبق هذه المعايضة على الأجهزة التي تعمل بالبطارية أو الكهرباء الرئيسية .
- ٤/١ يمكن أن تجهز هذه الأجهزة لتوسيع وحدات بيان ثانوية وأجهزة طباعة وآلات أخرى إضافية . لاتغطي هذه المعايضة المتطلبات القياسية لهذه الآلات الإضافية .
- ٥/١ لاتغطي هذه المعايضة مقاييس الحرارة الطبية الكهربائية المصممة لقياس درجة حرارة الجلد . تغطي المعايضة القياسية السورية رقم (٢٠٩٥) مقاييس الحرارة الطبية الكهربائية ذات نبيطة درجة الحرارة العظمى .
- ٦/١ لا تستثنى هذه المعايضة استخدام أي جهاز تلامسي يعتمد على قواعد قياس أخرى تتفق مع معايير أداء قياسية مماثلة لقياس المستمر لدرجة الحرارة .

رقم قرار الاعتماد	تاريخ الاعتماد	غير إلزامية التطبيق
٢١٣	١٩٩٩ / ٩ / ٢٦	

٢ - المصطلحات

١/٢ مقاييس الحرارة الطبية الكهربائية والمغطاة في هذه المواصفة هي مقاييس حرارة تلامسية تتكون من محس درجة حرارة ووحدة بيان مصممة لقياس درجة حرارة جسم الإنسان أو الحيوان .

٢/٢ محس درجة الحرارة هو الجزء من مقاييس الحرارة الذي يستخدم في تحريف أو أنسجة الجسم والذى يتم به إحرار الاتزان الحراري . يتكون المحس من أداة استشعار لدرجة حرارة ملحقاً بها أجزاء تحتوي على أغلفة ومانعات تسرب وأسلاك داخلية وقبس توصيل ، إذا كان ذلك ملائماً .

ملاحظات :

١) - يمكن أن يكون تحريف الجسم هو فتحة الشرج ، أو المريء أو فتحة ناتجة عن جراحة .

٢) - يسمى الجزء من المحس واللامس لتجويف أو أنسجة الجسم الجزء التطبيقي .
يكون محس درجة الحرارة المستخدم لأغراض خاصة هو محس يشتمل على أداة استشعار لدرجة حرارة ويكون له وظائف أخرى .

ملاحظة :

مثال على محس درجة الحرارة للأغراض الخاصة هو محس سماعة الطبيب للمريء الذي يحتوى على أداة استشعار درجة حرارة تتحرك بشكل حر ضمن أنبوب بلاستيكى ، ولكن الغرض الرئيسي للمحس هو نقل أصوات تحريف الصدر ضمن الهواء أو الغاز ضمن الطرف الموصى إلى سماعة الطبيب بنهاية الطرف المفتوحة .

٤/٢ وحدة البيان هي الجزء من مقاييس الحرارة الذي يقوم بمعالجة الإشارة الناتجة من أداة استشعار درجة الحرارة وتقوم بعرض درجة الحرارة المقاسة .

٣ - وصف الجهاز

يتكون كاملاً مقاييس الحرارة من الأجزاء التالية :

محس درجة الحرارة يكون قابلاً للتقطير والتبديل أو موصلًا بشكل دائم بوحدة البيان . يمكن أن يكون المحس القابل للتبديل من النوع الذي يعاد استخدامه أو الذي يستخدم لمرة واحدة أو النوع الذي يستخدم لأغراض خاصة .

وحدة بيان تبين درجة الحرارة وتحتوي على مقاييس تحويل طاقة وأداة بيان وأداة فحص ذاتي وأداة تنبيه ومغذي قدرة أو بطارية ووسائل لتوصيل أدوات إضافية .

١/٣

٢/٢

٣/٢

٤/٢

ملاحظة :

يمكن أن يكون مقياس تحويل الطاقة وأداة البيان المتضمنة مغذي القدرة أو البطارية أجزاء منفصلة توصل بواسطة الأسلاك المناسبة . ويسمى مقياس تحويل الطاقة في هذه الحالات عن بعد .

٤ - المتطلبات القياسية

١/٤

وحدة القياس — مدى القياس — فوائل التدريج .

١/١/٤

يجب أن تكون وحدة قياس درجة الحرارة هي درجة سيلسيوس س .

٢/١/٤

يجب أن يكون مدى القياس بحد أدنى من $35,5^{\circ}\text{S}$ إلى $42,0^{\circ}\text{S}$ وبالإمكان تقسيم أمدية قياس أكبر إلى أمدية جزئية ولكن يجب أن يكون المدى من $35,5^{\circ}\text{S}$ إلى $(42,0^{\circ}\text{S}$ مستمراً .

٣/١/٤

يجب ألا تتجاوز فوائل التدريج أو الترايد الرقمي عن :

— $2,0^{\circ}\text{S}$ للتدرجات العادية والتي تسمح بالاستكمال من الداخل .

— $1,0^{\circ}\text{S}$ للتدرجات الرقمية .

٢/٤

الأخطاء العظمى المسموح بها .

١/٢/٤

يجب أن تكون الأخطاء العظمى المسموح بها تحت الظروف المرجعية لمدى درجة الحرارة من $32,0^{\circ}\text{S}$ إلى $42,0^{\circ}\text{S}$ كالتالي :

الأخطاء العظمى المسموح بها (المدى من $32,0^{\circ}\text{S}$ إلى $42,0^{\circ}\text{S}$)		
المحس القابل للتبدل	وحدة البيان	كامل مقياس الحرارة
$0,1^{\circ}\text{S} \pm$	$0,1^{\circ}\text{S} \pm$	$0,2^{\circ}\text{S} \pm$

- ٢/٢/٤ يجب أن تكون الأخطاء العظمى المسموح بها ضعف القيم المحددة في البند ١/٢/٤ إذا كانت درجة الحرارة خارج المدى من 32.0°S إلى 42.0°S .
- ٣/٢/٤ يجب أن تكون الأخطاء العظمى المسموح بها 1.0°S لجهاز الفحص الذاتي المستخدم مع وحدة البيان والتي تحاكي الناتج من محسس درجة الحرارة.
- ٤/٢/٤ يجب أن تكون الأخطاء العظمى المسموح بها لوحدة البيان ذات أداة التنبية لتحفيزها $\pm 0.2^{\circ}\text{S}$. من نقطة الضبط إذا كانت من النوع العادي أو صفرًا إذا كانت من النوع الرقمي.
- ٣/٤ **الظروف المرجعية :** يجب أن تكون الظروف المرجعية لمتطلبات البند ٢/٤ كالتالي :
- درجة حرارة المحيط $23^{\circ}\text{S} \pm 5^{\circ}\text{S}$
 - الرطوبة النسبية $20\% \pm 5\%$
 - تشغيل الجهاز ضمن $\pm 10\%$ من القيمة الأساسية للجهد الرئيسي أو ضمن مدى الجهد الكهربائي المحدد للبطارية (محددة لمصدر القدرة).

٥ - المتطلبات الفنية

- ١/٥ **محس درجة الحرارة :** المحس القابل للتبدل من النوع المقاوم ، يجب على المصنع أن يحدد القدرة الكهربائية العظمى التي يمكن — أن يزود بها المحس بواسطة وحدة بيان بحيث لا تتسبب هذه القدرة في تبديد طاقة (R^2) تؤدي إلى إرتفاع في درجة الحرارة بمقدار أكبر من 2.0°S للمحسات القابلة للاستخدام لمرات متعددة ، أو لمرة واحدة 4.0°S للمحسات ذي الإستخدام الخاص) عندما يتم غمرها في حمام مائي مرجعي عند درجة حرارة ($37^{\circ}\text{S} \pm 1.0^{\circ}\text{S}$)
- ملاحظات :**
- ١ — لوصف الحمام المائي المرجعي ، راجع الملحق أ.
 - ٢ — يتم تطبيق اختبار هذا المتطلب فقط على المحسات القابلة للتبدل التي سبق وأن قدمت لإعتماد النموذج دون وحدة بيان معينة . عندما يقدم المحس مع وحدة بيان مرفقة فبتم تطبيق متطلبات البند ١/٢/٥
- ٢/١/٥ يجب أن يكون الاستقرار الحراري للمحس بعد تعريضه لمدة (١٠٠) ساعة عند 80°S أو (٣٠٠) ساعة عند 5°S موافقاً لمطلب الأخطاء العظمى المسموح بها في البند ١/٢/٤

يجب أن يكون العزل الحراري للمجس كافياً لمنع التغير في درجات الحرارة المبينة بأكثر من ± 0.02 °س عند غمر المحس في سائل موصل كهربائياً . يتضمن هذا العزل ما يلين الأislak الداخلية وما يلين الأسلاك وسطح المحس وما يلين التوصيلات المتنقلة والصنايدق الخففية .

٣/١/٥

يجب أن يكون اعتماد أداة إستشعار المحس على عمق الغمر بحيث لا تتغير درجة الحرارة المبينة بأكثر من 0.05 °س عن تلك المبينة عند أدنى عمق محدد عند قياسه من طرف المحس عند غمره في أعمق أكبر في حمام ماء مرجعى عند درجة حرارة ضمن مدى قياس محدد . يجب ألا يزيد أدنى عمق عن (٨) سم من طرف المحس القابل للاستخدام لمرات متعددة أو لمرة واحدة أو لا يزيد عن العمق الأدنى المحدد من قبل المصنع للمجس من أي نوع آخر .

٤/١/٥

يجب أن يكون المحس متيناً بحيث يتحمل الاجهادات الميكانيكية المتوقعة في ظروف الإستخدام العادي .

٥/١/٥

إذا كان المحس قابلاً للتبديل ، يجب أن يزود إما بموصل قابس أو بموصل قابل للفصل السريع .

٦/١/٥

يجب أن لا تسبب مقاومة التلامس للموصل أو مقاومة العزل بين دوائر الموصى أو الأرضي تغيراً في درجة الحرارة المبينة بأكثر من 0.02 °س .

ملاحظة :

لا يتطلب أن يكون الموصى مقاوماً للماء .

يجب أن يفي المحس بمتطلبات الأحاطة العظمى المسموح بها الواردة في البند ١/٢/٤ عندما يعرض الجزء المطبق عليه لإجراءات التنظيف أو التعقيم المحددة من قبل المصنع .

٧/١/٥

ملاحظة :

يجب أن تختار مواد المحس الملائمة للجسم بحيث تتناسب مع أنسجته .

٨/١/٥

يجب أن لا تتغير الإشارات الخارجية من المحس بأكثر من ± 0.05 °س عندما تتغير درجة حرارة السلك الموصل ٢٠ س .

٢/٥

وحدة البيان (متضمنة مقياس تحويل الطاقة) .

١/٢/٥

يجب أن تزود وحدة البيان بمحس درجة الحرارة من النوع المقاوم بجهد طاقة منخفض بدرجة كافية بحيث يفي تبديد الطاقة (R^2) في المحس بالمتطلبات الواردة في البند ١/١/٥ .

٢/٢/٥	يجب أن تظهر وحدة البيان بياناً واضحاً لمدى القياس المحدد .
٣/٢/٥	يجب أن لا تتأثر درجة الحرارة المبينة عند توصيل أجهزة إضافية بوحدة البيان . يمكن اختبار هذا المتطلب بواسطة إجراء دائرة قصر لوحدة البيان ومن ثم يطبق تيار مستمر ذو جهد (٣٠) فولت على المخرج . يجب أن يتم تزويد متطلبات الإختبار للتغيرات في الإشارات المنطقية بواسطة المصنع .
٤/٢/٥	يجب أن يكون البيان الرقمي لدرجة الحرارة بارتفاع لا يقل عن (٤) مم ويقى لمدة ثانية واحدة على الأقل . لا ينطبق متطلب الارتفاع على شاشة أنبوبة الأشعة المهبطية .
٥/٢/٥	يجب أن لا يعتمد تشغيل وحدة البيان المستمر على توجيهها إلا إذا تم بوضوح تحديد وضع الإستخدام المطلوب . يجب أن تكون وحدة البيان مجهزة بوسيلة تعديل ميكانيكية إلى علامة أو قيمة درجة حرارة تقع خارج أو عند مدى القياس المحدد . يجب أن لا تقل تقسيمة تدريج مثل هذه الوسيلة عن (١٠) مم ويجب أن تكون خطوط التدريج ذات سbk ثابت لا يزيد عن خمس تقسيمة التدريج الواحد . يجب ألا يزيد عرض المؤشر عن خمس تقسيمة التدريج الواحد .
٦/٢/٥	يمكن أن تتضمن وحدة البيان وسيلة تبيه تفي بمتطلبات الأخطاء العظمى المسماوح بها والمحددة في البند ٤/٤ .
٧/٢/٥	يجب أن تتضمن وحدة البيان وسيلة فحص ذاتي تفي بمتطلبات البند ٣/٢ . يجب أن تدخل هذه الوسيلة — سواء كانت يدوية أو تلقائية — إشارة كهربائية محددة سلفاً . يجب أن يظهر حدوث عطل بوضوح .
<p style="text-align: center;">ملاحظة :</p>	
٢/٨/٥	تفحص هذه الوسيلة فقط تشغيل وحدة البيان ولا تؤكـد صحة درجة الحرارة المقاسة . توفر هذه الوسيلة طريقة لكشف التشغيل الخاطئ بسبب عنصر تالـف أو تشويش آخر . عندما تكون وحدة البيان مجهزة بمقاييس تحويل الطاقة عن بعد يجب أن تقوم وسيلة التحقيق الذاتية الخاصة بها بفحص كامل لوحدة البيان دورياً وتلقائياً عند قيمتين أو أكثر ضمن مدى القياس المحدد . يجب أن يجهز مقياس تحويل الطاقة عن بعد بإشارة خارجية رقمية ويجب أن يتم التحقق من إرسال البيانات بواسطة وسيلة تأكـد داخل وحدة البيان .
٣/٥	مقاييس الحرارة الكامل :

ملاحظة :

درجة الحرارة المرجعية هي درجة الحرارة المبينة (سواء قبل الاختبار او بعده ، أيهما كان ملائماً) بواسطة محس مقياس الحرارة المغمور في حمام مائي مرجعي وفقاً للملحق أ/١

وتبقى درجة الحرارة ثابتة في حدود مدى عمل مقياس الحرارة .

إذا كان مصدر القدرة تياراً كهربائياً ، فيجب ان لا تظهر درجة الحرارة المبينة بواسطة مقياس الحرارة تغيراً كبيراً عن بيان درجة الحرارة المرجعية للتغيرات من قيم الجهد الاسمية عن $(\pm 10\%)$ والتردد بـ $(\pm 20\%)$.

إذا كان مصدر القدرة بطارية أو أي مصدر قدرة إضافي ، فيجب أن يجهز مقياس الحرارة بوسيلة توفر بياناً واضحاً أو إشارة تحذير عندما يكون الجهد عند أو أقل من المستوى المحدد من قبل المصنع .

يجب أن لا يظهر مقياس الحرارة تغيراً مؤثراً عن درجة الحرارة المرجعية إذا كان جهد المصدر أعلى من المستوى المحدد .

يجب أن لا تتغير درجة الحرارة المبينة بأكثر من $\pm 1^\circ\text{S}$ عن درجة الحرارة المرجعية عندما تتغير درجة الحرارة في غلاف مقياس الحرارة من $(+10^\circ\text{S} \text{ إلى } +40^\circ\text{S})$.

يجب أن لا تتغير درجة الحرارة المبينة بأكثر من $\pm 1^\circ\text{S}$ عن درجة الحرارة المرجعية بعد الصدمة الحرارية الناتجة عن التغير المفاجئ في درجة الحرارة من $-5^\circ\text{S} \text{ إلى } +5^\circ\text{S}$

يجب أن لا تتغير درجة الحرارة المبينة بأكثر من $\pm 1^\circ\text{S}$ عن درجة الحرارة المرجعية بعد تخزينه لمدة (24) ساعة عند $-20^\circ\text{S} \pm 2^\circ\text{S}$ وعند $60^\circ\text{S} \pm 2^\circ\text{S}$.

يجب أن لا تتغير درجة الحرارة المبينة بأكثر من $\pm 1^\circ\text{S}$ عن درجة الحرارة المرجعية بعد تخزينه عند رطوبة نسبية $(91\% \text{ إلى } 95\%)$ في حدود درجة حرارة ثابتة $(\pm 2^\circ\text{S})$ عند المدى من $20^\circ\text{S} \text{ إلى } 32^\circ\text{S}$.

يجب أن لا تتغير درجة الحرارة المبينة بأكثر من $\pm 3^\circ\text{S}$ عن درجة الحرارة المرجعية خلال تعريضه بمحال كهرومغناطيسي تردد يترواح بين 150 كيلو هرتز إلى 500 ميجا هرتز (10 فولت / متر) .

يجب أن لا تتغير درجة الحرارة المبينة بأكثر من $\pm 0.2^\circ\text{S}$ عن درجة الحرارة المرجعية عند تعرض مصدر الطاقة لانخفاض في القدرة لفترة قصيرة أو للنبعات العابرة أو للنبعات المتداقة .

١/٣/٥

٢/٣/٥

٣/٣/٥

٤/٣/٥

٥/٣/٥

٦/٣/٥

٧/٣/٥

يجب أن لا تتغير درجة الحرارة المبينة بأكثر من ± 0.2 ° س عن درجة الحرارة المرجعية عندما يعرض بيان غلاف مقاييس الحرارة أو أي من الأجزاء التي يمكن الوصول إليها لعشر تفريغات الكتروستاتيكية ذات جهد (٨) كيلو فولت .

٨/٣/٥

يجب أن يفي العازل الكهربائي بين مصدر القدرة الرئيسي والمريض بالمتطلبات المتعلقة بسلامة المريض للأجهزة من النوع BF و CF المحدد في نشرة الهيئة الكهروتقنية رقم (١ - ٦٠١) طبعة ١٩٨٨ .

٩/٣/٥

٦ - إرشادات عملية

يجب على المصنعين توفير كتيب تشغيل أو إرشادات تحتوي المعلومات الآتية :

١/٦

* وصف للاستخدامات المناسبة وطرق التطبيق .

* بيان مدى درجات الحرارة المحددة لمقاييس الحرارة الكامل مع الأخذ في الاعتبار ، إذا كان ذلك ملائماً لمدى القياس المحدد لكل من المسابير القابلة للتبديل ووحدة البيان .

* إرشادات والاحتياطات لتنظيف وتطهير كامل مقاييس الحرارة أو المسامير القابلة للتبديل .

* بيان المكونات والأجزاء القابلة للتبديل المناسبة مثل المسابير والبطاريات بما في ذلك الجهد الأسني ، إذا كان ذلك ملائماً .

* أقصر زمن للحصول على الاتزان الحراري .

* وصف للتحول من حالة قراءة درجة الحرارة المتوقعة إلى حالة قراءة درجة الحرارة الفعلية .

* إرشادات الفحص الذاتي للجهاز .

* معلومات عن الظروف البيئية الصحيحة لاستعمال وتخزين ونقل مقاييس الحرارة .

٢/٦ يجب على المصنع توفير معلومات محددة ، عند الطلب ، فيما يتعلق بالأداء دون القياسي عند الاستعمال تحت الظروف التالية :

- * خارج مدى درجة حرارة ورطوبة المحيط المحددة .
- * بعد صدمة ميكانيكية طارئة .

٧ - الرقابة القياسية

ملاحظة :

يجب أن يتم إجراء الفحوص بالإختبار أو التأكيد من المختبرات المعتمدة من قبل نظام شهادة المطابقة وفقاً للقوانين الوطنية .

١/٧ تقسيم النموذج :

يجب على المصانع توفير المعلومات التالية :

- * مكان جهاز للاستشعار من طرف المحسس .

- * مبادئ القياس لكامل مقياس الحرارة ووصفه .

- * وصف المبادئ الكهربائية وأي أجهزة ضرورية مزودة .

- * وصفاً لاختبار جهاز الفحص الذاتي .

- * المدى المحدد الفعال للبطارية .

- * مدى قياس درجة الحرارة المحدد والأسمى .

- * القيم الأسمية للبيانات العيارية لنوع المحسس الحراري الملائم .

- * إحتياطات تنظيف وتطهير كامل مقياس الحرارة أو المحسسات الحرارية ، بما يكون ملائماً بما في ذلك نتائج الفحص كما هو محدد في الملحق ب / ٣ .

- * نتائج الاختبار .

- * نتائج الإختبارات الطبية للاستجابة الزمنية (البند ٤ / ٤ والملحق ز) .

- * كتيب التشغيل و / أو الإرشادات (انظر البند ٦) .

يجب إحضار مقياس الحرارة للإختبارات التالية :

٢/١/٧

ملاحظة :

متطلبات حمام الماء المرجعي وإختبارات الأخطاء القصوى المسموحة موجودة في الملحق (أ) .
متطلبات الأداء للجهاز واجزاؤه الأساسية موجودة في البنددين (٤ ، ٥) . وعندما يكون ملائماً فإن الوصف الإضافي للإختبارات المطلوبة موجود في الملحق (ب) تفاصيل إضافية لبعض الإختبارات موجودة في (المواصفة الدولية OIML - D₁₁) المتطلبات العامة لأجهزة القياس الكهربائية .

* المحس .

- الحد الأقصى للأخطاء (البند ١/٢/٤ والبند ٢/٢/٤ والملحق ٢/٢/١) .
- تبديد الطاقة (البند ١/١/٥ والملحق ب ١) .
- الاستقرار الحراري طويل المدى (البند ٢/١/٥) .
- العزل الحراري ومقاومة الماء (البند ٣/١/٥ والملحق ب ٢) .
- الاعتماد على عمق الغمر (البند ٤/١/٥) .
- القوة الميكانيكية . (البند ٥/١/٥) .
- مقاومة التلامس الكهربائي للتوصيلة (البند ٦/١/٥) .
- التنظيف والتطهير (البند ٧/١/٥ والملحق ب ٣) .
- إستقرار السلك مع تغيرات درجة الحرارة . (البند ٨/١/٥) .
- * وحدة البيان .

- الأخطاء القصوى المسموحة (البند ١/٤ و البند ٢/٤ و الملحق أ) .
- القدرة الموفرة للمجس (البند ١/٥ و الملحق ب ١) .
- تأثير توصيل الوسائل المساعدة (البند ٣/٥) .
- جهاز البيان الرقمي (البند ٤/٥) .
- جهاز البيان التناضري (٥/٥) .
- جهاز الإنذار في حال وجوده (البند ٦/٥ و البند ٤/٤) .
- جهاز الفحص الذاتي (البند ٣/٤ و البند ٧/٥ و البند ٨/٥) .

* مقياس الحرارة الكامل :

- الأخطاء القصوى المسموحة (البند ١/٤ و البند ٢/٤ و الملحق أ) .
- تغيير جهد المصدر الرئيسي (البند ١/٣٥) .
- بيان انخفاض جهد البطارية أو مصدر الطاقة المساعد (البند ١/٣٥ و الملحق ب ٤) .
- درجة حرارة المحيط (البند ٢/٣٥ و الملحق ب ٥) .
- الصدمة الحرارية (البند ٣/٥ و الملحق ب ٦) .
- درجات حرارة التخزين (البند ٤/٣٥) .
- الرطوبة (البند ٥/٣٥) .
- تداخل الاشعاع الكهرومغناطيسي (البند ٦/٣٥ و الملحق ب ٨) .
- التداخل الكهربائي (البند ٧/٣٥ و الملحق ب ٩) .
- التفريغات الكهربائية (البند ٨/٣٥ و الملحق ب ١٠) .

— يجب أن تنفذ جميع الاختبارات المبينة في البند ٢/١٧ للمساير القابلة للتبديل والمقدمة لاعتمادها ٣/١٧
بدون وحدة بيان إضافي إلى التالي :

* الأخطاء القصوى المسموحة (البند ١/٤ و البند ٢/٤ و الملحق أ) .

* القدرة القصوى الموفرة بواسطة وحدة بيان لتتوافق متطلبات تبديد الطاقة (البند ١/٥
و الملحق ب ١) .

٤/١/٧

يجب أن يعد تقرير عن نتائج الإختبارات المطلوبة في البنددين ٣/١/٧ و ٢/١/٧ تحتوي بحد أدنى المعلومات المدرجة في نموذج الاختبار المعطى في الملحق أ (خاضعة لأي تغير ليتوافق مع الأفضليات الوطنية) . يجب أن يزود المصنع بمعلومات أو ملاحظات عن أي إخفاقات في الاختبار .

٢/٧

العلامات والملصقات :

١/٢/٧

يجب أن يوفر المصنعون مساحة للعلامات والملصقات .

٢/٢/٧

يجب أن يلصق المصنعون على وحدة البيان العلامات والملصقات التالية :

* اسم وعنوان المصنع أو المورد أو العلامة التجارية .

* نموذج أو نوع التعريف والرقم التسلسلي أو رقم الجموعة .

* قيم أو مؤشرات درجة الحرارة معطاة من قبل أجهزة الفحص حيثما يكون ملائماً .

* إشارات عن الاتجاه أو الوضع عند الاستعمال ، حيثما يكون ملائماً .

٣/٢/٧

يجب أن تحمل محسات درجة الحرارة القابلة للتبدل العلامات والملصقات التالية :

* إسم وعنوان المصنع أو المورد أو / والعلامة التجارية .

* نوع التعريف .

* الرقم التسلسلي أو رقم الجموعة أو بيانات الإنتاج ذات العلاقة .

٤/٢/٧

يجب أن يحكم وضع محسات درجة الحرارة ذات الإستخدام لمرة واحدة في طرد موضح عليه المعلومات المحددة في البند ٣/٢/٧ ، ويجب أن يوضح مدى القياس إضافة إلى أنه يجب توفير مساحة كافية على الطرد ليوضع عليها علامات الإعتماد الرسمية . يجب أن يكون واضحاً إذا كان الطرد قد سبق فتحة تقضى التعليمات على المستعمل أن يفتح الطرد مباشرة قبل الإستعمال فقط .

٥/٢/٧

يجب أن يسمح معمل الاختبار بالتطبيق التالي في مكان سهل وواضح :

* علامة أو ملصق إعتماد النموذج على كل مقياس حرارة أو وحدة بيان ومحس (محسات) درجة الحرارة المرفقة .

* إشارة عن مدى درجة الحرارة المحدد للقياس إذا كان المدى الكلي للحرارة أكبر .

٣/٧ شهادة الاعتماد :

إذا وفت مقاييس الحرارة بكل المتطلبات والإختبارات الالزمة لنموذج الإعتماد ، تصدر السلطات الرسمية التي أجرت الاختبار شهادة الاعتماد .
يتضمن الملحق " د " ملخصاً عن المعلومات الموجودة في الشهادة .

٤/٧ التحقق :

١/٤/٧ يجب أن يفحص المعمل المعلومات المتوفرة من قبل المصنعين كما هو محدد في البند ٦ .

٢/٤/٧ يجب أن يفحص المعمل شهادة إعتماد نموذج الجهاز والعلامات أو الملصقات .

٣/٤/٧ يجب أن يجري المعمل أي من الاختبارات المشار إليها في البند ٢/١/٧ والتي من الممكن أن تكون حساسة للتطبيق المخصص للجهاز .

ملاحظة :

يمكن أن تكون الاختبارات المشار إليها في الملحق " أ " ٢ كافية للتحقق .

٤/٤/٧ يجب أن يوفر المعمل جهازاً معتمداً بعلامة أو ملصق .

٥/٤/٧ يجب أن تفحص محسات درجة الحرارة ذات الإستخدام لمرة واحدة وفقاً لخطوةأخذ العينات الموضحة في الملحق " هـ " .

٦/٤/٧ يجب أن يشير المعمل إلى فترة صلاحية التحقق .

الملاحق أ

تحديد درجات الحرارة المرجعية وتعيين الأخطاء العظمى المسموح بها (إلزامي)

١/١ درجات الحرارة المرجعية

١/١/١ يجب استخدام حمام مائي منظم ومحرك بشكل جيد يحتوي على حجم لتر واحد على الأقل لتحديد درجات حرارة مرجعية على مدى القياس لإجراء اختبارات أداء متعددة للجهاز .
يجب التحكم بالحمام عند درجة حرارة مستقرة بأفضل من $\pm 0.02^\circ\text{C}$ على المدى المحدد لدرجة الحرارة ويجب أن لا يزيد معدل التغير في درجة الحرارة عن $\pm 0.01^\circ\text{C}$ ضمن نطاق عمله عند درجة حرارة معينة . يجب ضمان معدل التغير تحت جميع ظروف وطرق تركيب مجسات درجة الحرارة .

ملاحظة :

يرمز إلى الحمام المائي الموصوف أعلاه بـ (حمام مائي مرجعي) في هذه المواصفة .
٢/١/١ يجب استخدام مقياس حرارة مرجعي ذي ارتياح لا يزيد عن $\pm 0.03^\circ\text{C}$ (مساوية لعامل تغطية $K = 3$) لإيجاد درجة حرارة الحمام المائي . يجب أن تكون المعايرة طبقاً للمواصفات القياسية السورية .

٢/١ تعيين الأخطاء العظمى المسموح بها

١/٢/١ مقياس الحرارة الكامل :

١/١/٢/١ يجب غمر مجس درجة الحرارة لكامل مقياس الحرارة في حمام مائي مرجعي ذي درجة حرارة ثابتة إلى أن يتم الوصول إلى الاتزان الحراري . يجب أن تقارن درجة الحرارة المبنية بواسطة مقياس الحرارة بتلك المبنية بمقياس الحرارة المرجعي . يجب رفع أو خفض درجة حرارة الحمام ويعاد التوصل إلى الاتزان الحراري ثم تعاد عملية القياس . يجب أن يفي الفرق بين درجة الحرارة المقيسة ودرجات الحرارة المرجعية بمتطلبات الأخطاء العظمى المسموح بها والمحددة في البندين ١/٢/٤ و ٢/٢/٤ .

٢/١/٢/١ يعتمد عدد القياسات عند درجات حرارة مختلفة على مدى قياس الجهاز ، لكن يجب أن لا يقل عدد

القياسات التي أجريت لدرجات الحرارة ضمن مدى القياس عن مائي :

عدد درجات الحرارة	مدى القياس
٣	$\geq 10^\circ \text{س}$
٥	$< 10^\circ \text{س}$

المحس القابل للتبدل ذو الإستخدام لمرة واحدة :

٢/٢/١

يجب غمر محس قابل للتبدل أو ذي الإستخدام لمرة واحدة في حمام مائي مرجعي كما هو محدد في البند ١/١/٢ . يجب تحويل الخاصية الفيزيائية المقيدة للمحس إلى قيمة درجة الحرارة باستخدام جهاز مناسب لقياس التغير في تلك الخاصية كتابع لدرجة الحرارة .

١/٢/٢/١

بالنسبة للمحس من النوع المقاوم ، فقد يكون الجهاز مناسب لقياس إشارته الناتجة عبارة عن جهاز قياس المقاومة (آوم متر) بمقدوره تزويد المحس بطاقة عند مستوى يقل عن الحدود الموضحة في البند ١/٢/٥ . يتم الحصول على درجة الحرارة من بيانات المصنع والخاصة بالعلاقة بين المقاومة ودرجة الحرارة . يجب لا تزيد قيمة إرتباط القياس الممتد للجهاز المناسب عن القيمة المقابلة لدرجة الحرارة 100°س (محسوبة لعامل تعطية $k = 3$) بالرجوع إلى بيانات المصنع عند درجة حرارة 37°س . يجب أن تكون المعايرة وفقاً للمواصفات القياسية السورية . يجب أن يقارن كل قيمة درجة حرارة تم الحصول عليها للمحس بهذه الطريقة بتلك المعينة بواسطة مقياس الحرارة المرجعي في الحمام . يجب أن يفي الفرق بين هاتين القيمتين لدرجة الحرارة بمتطلبات الأخطاء العظمى المسموح بها والمحددة في البندان ١/٢/٤ و ٢/٢/٤ .

٢/٢/٢/١

يجب أن يكون عدد القياسات المطلوبة كما هو محدد في البند ١/٢/١ .

٣/٢/١

وحدة البيانات :

يجب إختبار أداء وحدة البيانات باستخدام أداة تحاكي الخاصية الفيزيائية المتعلقة بنوع المحس المناسب . يجب أن لا تزيد قيمة إرتباط القياس الممتد للجهاز المناسب عن القيمة المقابلة لدرجة الحرارة 100°س (محسوبة لعامل تعطية $k = 3$) بالرجوع إلى بيانات المصنع عند درجة حرارة 37°س . يجب أن تكون المعايرة وفقاً للمواصفات القياسية السورية .

١/٣/٢/١

ملاحظة :

على سبيل المثال — يمكن استخدام صندوق مقاومة عشرية لتوفير مقاومة متغيرة لمحاكاة بحث من النوع المقاوم . يجب أن تختار قيم مقاومة لإدخالها في وحدة البيان على امتداد مدى القياس المحدد من خلال بيانات المصنع الخاصة بعلاقة المقاومة مع درجة الحرارة .

٢/٣/٢/أ

يجب أن يفي الفرق بين درجات الحرارة المبينة بواسطة وحدة البيان والقيم المقابلة لدرجة الحرارة . بمتطلبات الأخطاء العظمى المسموح بها والمحددة في البندين ٤/٢ و ٤/١ .

٣/٣/٢/أ

يجب أن يكون عدد القياسات المطلوبة كما هو محدد في البند ٢/١/٢/أ .

الملحق ب

وصف موجز في تنفيذ اختبارات الأجهزة (الزامي)

ب/١ تبديد الطاقة لمجس من النوع ذو المقاومة

ب/١/١ يجب وضع المجس في حمام ماء مرجعي كما هو مبين في البند ١/١ عند درجة حرارة $37^{\circ}\text{S} \pm 0.5^{\circ}$.

يجب إجراء القياسات عند ثلاثة تيارات مستمرة مع طاقة عليا عند (٢) ملي واط . يجب قياس التيار والجهد لكل تيار مطبق .

ب/١/٢ يجب قياس المقاومة المكافئة وتحويلها إلى قيم لدرجات الحرارة باستخدام جدول الخصائص لنوع المجس (المقاومة مع درجة الحرارة) من المصنع . يجب رسم منحني خططي (بالتربيع الأدنى الملائم) لدرجة الحرارة كتابع للقدرة المطبقة . يجب إيجاد القدرة المقابلة لتبديد الطاقة القصوى التي تؤدي إلى تغير في درجة الحرارة بقدر 0.02°S للمجسات القابلة لإعادة الاستخدام ذات الاستعمال لمرة واحدة من هذا المنحني أو بمقدار 0.04°S للمجسات ذات الاستخدام الخاص . تكون هذه القيمة هي القيمة العظمى للقدرة التي يمكن عرضها بواسطة وحدة بيان لنوع المجس المختبر. يجب أن تكون القيمة المعينة من قبل المصنع مساوية أو أقل من القيمة التي تم الحصول عليها .

ب/٢ مقاومة العزل الكهربائي للمجسات

ب/٢/١ يجب إيجاد مقاومة مجس درجة الحرارة عند درجة حرارة واحدة أو أكثر باستخدام الإجراءات في ١/٢/١ . يجب غمر المجس بطول مساو للطول المراد تلامسه مع الجسم أو (٥٠) ملليمتراً أكبر في محلول فسيولوجي (٩,٥ غ من كلوريد الصوديوم لكل لتر من الماء المقطر) .

ب/٢/٢ بعد دقيقة واحدة على الأقل ، يجب قياس المقاومة بين التوصيلات الكهربائية محملة للمجس وقطب مغمور في محلول ملحى فسيولوجي باستخدام جهاز يستخدم جهداً مقداره (10 ± 1 فولت) بين توصيلات المجس والقطب . يجب أن تكون المقاومة المقيدة أكبر من مقاومة موصل على التوازي مقابلة للتغير في درجة الحرارة المبينة بمقدار 0.02°S .

ب/٢/٣ يتم ترك المجس في محلول الملحى الفسيولوجي لمدة (٢٤) ساعة ويجب بعد ذلك قياس مقاومته كما هو مبين في الملحق ب/١/٢ . يجب ألا يتعدى الفرق في قياسات درجة الحرارة المبينة عن 0.02°S .

ب ٣ تنظيف وتطهير المحس

- ب/٣ يجب تنظيف وتطهير الجزء المطبق من محس درجة الحرارة أو كامل مقياس الحرارة المدمج عشرين مرة طبقاً لارشادات المصنع (أنظر مطبوعة IEC ٦٠١ رقم ٤٤ - ٧) .
بعد التنظيف والتطهير المحددة في البند ب/٣ ، يجب أن تفي بمتطلبات البند ١/٢/٤ .

ب/٤ بيان انخفاض جهد البطارية

ملاحظة :

للبنود من ب/٤ إلى ب/١٠ يجب توليد بيان للدرجة الحرارة ضمن مدى القياس باستبدال محس درجة الحرارة بجهاز إضافي كمقاومة حساسة مناسبة محاكية لدرجة حرارة محس المقاومة يكون بيان درجة الحرارة المرجعي كذلك المتحصل عليها في الظروف المرجعية المبينة في ٣/٤ .

- يجب استبدال البطارية أو مصدر القوة لوحدة البيان بمصدر متغير لجهد تيار مستمر .
يجب تخفيض جهد المصدر حتى يحفز إشارة أو إنذار بإنخفاض البطارية عند الحد المعين من قبل الصانع.

ب/٥ درجة حرارة الجو المحيط

- يجب وضع وحدة البيان في غرفة اختبار ، وتغيير درجة حرارة الغرفة من ١٠ س حتى ٤٠ س على أن تبقى كل درجة حرارة ثابتة ضمن ± ٢ س . يجب السماح لوقت كاف عند كل درجة حرارة لتمكن وحدة البيان من الوصول إلى الاتزان الحراري مع الغرفة .
يجب استيفاء المتطلبات الواردة في ١/٢/٤ عند كل درجة حرارة مختبرة .

ب/٦ الصدمة الحرارية

- يجب وضع وحدة البيان في غرفة اختبار عند $- ٥ \pm ٢$ س .
بعد الوصول إلى الاتزان الحراري ، يجب وضع وحدة البيان في غرفة اختبار عند ٥٠ س ± ٢ س حتى تصل إلى حالة اتزان حراري وتbxr جميع بقایا الرطوبة المكتففة .
يجب إجراء العملية المبينة في البندين ب/٦ وب/٦/٢ خمس مرات .
يجب السماح لوحدة البيان لتصل إلى الاتزان الحراري عند درجة حرارة الغرفة بعد ذلك يجب أن لا تتغير درجة الحرارة بمقدار يزيد عن ١٠ س نتيجة التعرض لصدمة حرارية كما هو مبين في البندين ب/٦ أو ب/٦/٢

ملاحظة :

يمكن الوصول إلى الاتزان الحراري بشكل أسرع وبصورة كاملة بفتح غلاف الحرار إذا كان ذلك ممكناً .

الرطوبة

ب/٧

يجب أن تستقر وحدة البيان عند درجة حرارة (د) ضمن المدى من 20°S وحتى 32°S لمدة (٤) ساعات أو أكثر خلال هذا المدى يجب أن تبقى (د) ثابتة ضمن 2°S .

بعد الوصول إلى درجة حرارة مستقرة كما هو مبين في البند ٤/١، يجب وضع وحدة البيان داخل غرفة اختبار الرطوبة المحتوية على الهواء عند درجة حرارة بين (د) و $(d + 4^{\circ}\text{S})$ ورطوبة نسبية بين (٩١٪) و (٩٥٪) لفترة (٤٨) ساعة .

بعد التعرض لما هو مبين في البند ب/٢ ي يجب إخراج وحدة البيان من غرفة الاختبار ويسمح له بالاتزان عند درجة حرارة الغرفة لمدة (٤٨) ساعة . يجب ألا تتغير درجة الحرارة المبينة بما يزيد عن $\pm 1^{\circ}\text{S}$ نتيجة لهذا الاختبار .

تداخل الاشعاع الكهرومغناطيسي

ب/٨

يجب تعريض وحدة البيان ب المجال كهرومغناطيسي بمجال شدته (١٠ فولت / متر عند ترددات بين (١٥٠ كيلو هرتز و ٥٠٠ ميجا هرتز) مضمونة بموجة جيبية ترددتها (١) كيلو هرتز ولها نضمين للسعة بمقدار ٨٠٪ .

يجب الوصول إلى شدة المجال المحدد قبل إعادة الإختبار وبدون وضع الجهاز في المجال الكهرومغناطيسي . يمكن إنتاج شدة المجال كالتالي :

* خط شريطي للتترددات المخفضة تحت (٣) ميجا هرتز أو في بعض الحالات (١٥٠) ميجا هرتز للأجهزة الصغيرة .

* هوائي ثنائي القطب أو هوائيات بإستقطاب دائري موضوعة على بعد (١) متر من الجهاز عند الترددات العالية .

يجب إنتاج المجال باستقطابين متزايدتين وبعد ذلك يسمح ببطء خلال مدة التردد . يمكن استخدام هوائيات بإستقطاب دائري لإنتاج المجال الكهرومغناطيسي بدون تغيير موضعها ، يجب إجراء الاختبار في مختوى معزول تمشياً مع القوانين الدولية التي تحظر التداخل مع الاتصالات الراديوية ولكن يجبأخذ الحىطة لتقليل الانعكاسات .

يجب تطبيق المتطلبات المحددة في البند ٦/٣/٥ خلال إجراء الإختبار .

ب/٤

ملاحظة :

بالنسبة للاختبارات ومتطلبات الاختبار انظر مطبوعة IEC رقم (٨٠١ - ٣) .

الداخل الكهربائي (مقاييس الحرارة المتصلة بالخطوط الرئيسية)

ب/٩

انخفاض القدرة لفترة وجيزة .

ب/٩

يجب استخدام مولد اختاري مناسب لتخفيض جهد الخطوط الرئيسية (١٠٠) % لعشر أنصاف دورات ويجب معايرته قبل توصيله إلى الجهاز . يجب إعادة انقطاع وانخفاض الجهد للخطوط الرئيسية عشر مرات بفترات بينية بمقدار عشر ثوان على الأقل .

الذروات :

ب/٩

يتكون الاختبار من تعريض مصدر القدرة للجهاز إلى جهود ذات شكل موجي أسي مضاعف بستة (١٥٠٠) فولت يجب أن يكون لهذه العوارض زمن ارتفاع بمقدار (٣٥) نانو ثانية وقت اضمحلال بين (١ ميكرو ثانية و ٣ ميكرو ثانية) . يجب أن يكون للمولد عوارض مقاومة خارجية بمقدار ٥ أوم ويجب تعديلها قبل التوصيل بالجهاز . يجب تطبيق عشر عوارض متفرقة بصورة عشوائية موجة وأخرى سالبة بمعدل تكرار (١) هرتز .

الجهود النبضية :

ب/٩

يجب أن يحتوي الاختبار على تعريض مصدر القدرة للجهاز على جهود نبضية لذروات الجهد ذات الشكل الموجي الأسي المضاعف يجب أن يكون لكل ذروة زمن ارتفاع (٥٠) نانو ثانية وفترة (٥) نانو ثانية لنصف السعة . يجب أن يكون طول فترة الجهد النبضي (١٥) ملي ثانية بتكرار (٣٠٠) ملي ثانية . يجب تعديل مولد الجهد النبضي قبل التوصيل بالجهاز ويجب تطبيق أقل من عشر نبضات متفرقة بصورة عشوائية موجة وأخرى سالبة بمعدل تكرار واحد هرتز .

ملاحظة :

بالنسبة للاختبار واجهة الاختبار انظر المطبوعة IEC رقم (٨٠١ - ٤) .

التغيرات المسموحة :

ب/٩

عند التعرض لكل اختبار مبين في ب/١/٩ و ب/٢/٩ و ب/٣/٩ يجب عدم تغيير درجة الحرارة المعروضة بما يزيد عن + ٢٠ °س .

ب/١٠ التفريغ الكهروستاتيكي

ب/١٠ يجب شحن مكثف سعته (١٥٠) بيكتو فاراد بقدر (٨) كيلو فولت مصدر تيار مستمر مناسب .

ثم يجب تعريضه خلال الجهاز وذلك بتوصيل أحد طرفيه بالقطب الأرضي للجهاز والآخر مقاومة مقدارها (١٥٠) أوم خلال سطح الجهاز الذي يتعرض عادة إليه المشغل للجهاز ، أما الجهاز الذي لا يحتوي على قطب أرضي يوضع على صفيحة ممتدة بما لا يقل عن (١٠) م عن جميع الأطراف ويجب أن تكون التوصيلة الأرضية للمكثف قصيرة قدر الإمكان .

ب/١٠ يجب تقريب قطب التفريغ من الجهاز حتى يحصل التفريغ ومن ثم يتوجب بإبعاده قبل إعادة الإجراء للحصول على تفريغ آخر . يجب عمل عشر تفريغات على الأقل متتالية بفترات بين التفريغات (١٠) ثوان على الأقل .

ب/٢/١ يجب ألا تتغير درجة الحرارة المبنية بما لا يزيد عن ٢٠ ° س بعد عمل الاختبار المبين في ب/١٠ .

ملاحظة :

بالنسبة للاختبار وأجهزة الاختبار انظر المطبوعة IEC رقم (٢ - ٨٠١) .

الملحق ج

نموذج وتقرير الإختبار

ملاحظة :

هذا الملحق توضيحي بالنسبة لتطبيق هذه المعاصفة في الأنظمة الوطنية ، إلا أن استخدام

هذا النموذج لكتابه تقرير الاختبار يكون إلزامياً لتطبيق المعاصفة داخل نظام الاعتماد .

يجب أن يتضمن تقرير الاختبار المراد استخدامه في نظام الاعتماد لأغراض أخرى على

المعلومات التالية :

ملاحظة :

يكون هذا النموذج كتابة لاختبار كامل مقاييس الحرارة ، لاختبار وحداتبيان فقط تطبق

جميع الفقرات عدا جـ ١/١٠ . وبحسبات الاختبار فقط تطبق جميع الفقرات عدا

جـ ٣/١٠ و جـ ٢/١٠ .

- جـ ١/ اسم وعنوان معامل (معامل) الاختبار .
- جـ ٢/ إشارة (رقم وسنة الإصدار) إلى هذه المعاصفة .
- جـ ٣/ تعريف بالنموذج الذي طبق فيه تقرير الاختبار مثل الأسماء الشائعة والتجارية والطراز وعلامات مميزة ووصف مختصر مع الرسومات والأشكال إذا لم يكن متضمناً في كتيب التشغيل .
- جـ ٤/ تعريف العينات المختبرة .
- جـ ٥/ اسم وعنوان المصنع .
- جـ ٦/ اسم وعنوان صاحب الطلب إذا كان غير المصنع .
- جـ ٧/ تاريخ بداية ونهاية الاختبار .
- جـ ٨/ مكان أو اسم المختبر الذي أجريت الاختبارات إذا كان غير ما ذكر في البند جـ ١/ .
- جـ ٩/ معلومات وتعريفات .

جـ/٩ كثيف التشغيل والمستندات الأخرى المقدمة للتقييم واضحة ومكتملة التعليمات .

نعم _____ لا _____

ملاحظات : _____ (متضمنة قائمة بالمستندات المقدمة من قبل المصنع) :

جـ/١٠ العلامات

إجتياز : _____ فشل : _____

جـ/١٠ خلاصة الاختبارات التي أجريت كما هو محدد في البند ٢/١/٧ والحالات المحددة في هذه المواصفة .

جـ/١٠/١ بحسبات (يجب أن تختبر عشر بحسبات على الأقل) .

* الأخطاء العظمى المسماة بها

رقم التجس	درجة حرارة الحمام	درجة حرارة المبيبة	الفرق في درجة الحرارة

* الاعتماد على عمق الغمر :

إجتياز : _____ فشل : _____

* الاستقرار الحراري الطويل المدى :

رقم التجس	التغير في درجة الحرارة المبيبة

إجتياز _____ فشل : _____

• العزل الكهربائي ومقاومة الماء :

إجتياز : _____ فشل : _____

• القوة الميكانيكية :

إجتياز : _____ فشل : _____

* مقاومة التوصيل الكهربائي للموصل :

إجتياز : _____ فشل : _____

* التنظيف والتطهير :

إجتياز : _____ فشل : _____

* الاستقرار مع تغيرات درجة حرارة السلك : • يجب أن تخسب القيم باستخدام معامل

درجة الحرارة لمادة التوصيل الكهربائي للسلك :

إجتياز : _____ فشل : _____

جـ/ ٢٠ وحدة البيان (يجب أن تختبر وحدة واحدة على الأقل) :

الأخطاء العظمى المسموح بها :

رقم الوحدة	درجة حرارة الحاكاة	درجة الحرارة المبينة	الفرق في درجة الحرارة
_____	_____	_____	_____

إجتياز : _____ فشل : _____

• القدرة المبددة المزودة للمحسس : _____ ميلي واط

إجتياز : _____ فشل : _____

• تأثير توصيل الأجهزة المساعدة :

إجتياز : _____ فشل : _____

• بيان وسيلة البيان الرقمي :

إجتياز : _____ فشل : _____

* بيان وسيلة البيان العادي :

إجتياز : _____ فشل : _____

* وسيلة التنبية الرقمية المتضمنة

إجتياز : _____ فشل : _____

* وسيلة التنبية العادية المتضمنة

إجتياز : _____ فشل : _____

* الحد الأعلى للأخطاء المسموح بها

إجتياز : _____ فشل : _____

* أداة الفحص الذاتي (مع وصف لطريقة الاختبار)

إجتياز : _____ فشل : _____

جـ/ ٣/ ١٠ مقاييس الحرارة الكامل (يجب أن يختبر مقاييس حرارة واحد على الأقل) :

* الحد الأعلى للأخطاء المسموح بها :

رقم العينة	درجة حرارة الحمام	درجة حرارة المبيبة	الفرق في درجة الحرارة
_____	_____	_____	_____

إجتياز : _____ فشل : _____

* الاستقرارية مع التغيرات في الجهد المزود

ـ فرق الجهد الاسمي للتيار الكهربائي : _____ فولت

ـ فرق الجهد الاسمي للبطارية : _____ فولت

* الحد الأدنى لفرق جهد البطارية المحدد من قبل المصنع فولت

* التغيرات في جهد التيار الكهربائي :

إجتياز : _____ فشل : _____

* بيان إنخفاض جهد البطارية :

إجتياز : _____ فشل : _____

* درجة حرارة المحيط

إجتياز : _____ فشل : _____

* الصدمة الحرارية

إجتياز : _____ فشل : _____

* درجة حرارة التخزين

إجتياز : _____ فشل : _____

* الرطوبة :

إجتياز : _____ فشل : _____

* تداخل الإشعاع الكهرومغناطيسي :

إجتياز : _____ فشل : _____

* التداخلات الكهربائية :

إجتياز : _____ فشل : _____

* إنخفاض الطاقة لمدة قصيرة :

إجتياز : _____ فشل : _____

* الذروات :

إجتياز : _____ فشل : _____

* الجهد النبضي :

إجتياز : _____ فشل : _____

* تفريغات كهربائية :

إجتياز : _____ فشل : _____

جـ/ ١١

وصف أي اختبارات أخرى مطبقة ونتائجها .

إجتياز : _____ فشل : _____

جـ/ ١٢

جملة مختصرة عن الاستنتاجات إذا ما كانت العينات المختبرة تطابق متطلبات هذه الموافقة ومتاسبة للتطبيق المعنى .

جـ/ ١٣

توقيع الشخص (الأشخاص) المسؤول والتاريخ ورقم تقرير الاختبار .

الملحق د

ملخص شهادة اعتماد فوذج

(توضيحي)

- ١/ د اسم وعنوان المصنع أو الموزع .
- ٢/ د تعريف بمصنع كل جزء من أجزاء مقياس الحرارة إذا كانوا مختلفين ، متضمناً وحدة البيان ومجسات درجة الحرارة .
- ٣/ د مدى قياس درجات الحرارة .
- ٤/ د قائمة باختبارات الأداء المطبقة .
- ٥/ د تعريف بعلامة (علامات) وملصقة (ملصقات) الاعتماد وموقع تواجدها .
- ٦/ د وصف للاختبارات التي ستجرى للتحقق إذا كان ذلك ملائماً .

الملحق (هـ)

الخطط الإحصائية لسحب العينات

للتتحقق من مجسات الحرارة ذات الاستخدام لمرة واحدة

(الرامي)

- ١ـ يجب أن تجري خطة سحب العينات عند التتحقق وليس المقصود منها الاستعاضة بها عن سحب العينات بواسطة المصنع بعد الإنتاج والتي تتطلب عادة اختبارات أكثر صرامة .
- ٢ـ يجب أن يشتمل حجم الإرساليات بحد أدنى (١٢٠١) وحدة بحد أقصى (٣٥٠٠) وحدة .
- ٣ـ يجب أن يكون عدد العينات المطلوبة من الإرسالية للاختبار ولعيار القبول والرفض كالتالي :

عدد المجسات المعيبة		المجسات المطلوبة (حجم العينة)		ترتيب العينة	مدى عدد الوحدات الكلية للإرسالية
مرفوض	مقبول	تراكمي	بسط		
٣	٠	٣٢	٣٢	الأولى	١٢٠١ حتى ٣٢٠٠
٤	٣	٦٤	٣٢	الثانية	
٤	١	٥٠	٥٠	الأولى	٣٢٠١ حتى ١٠٠٠
٥	٤	١٠٠	٥٠	الثانية	
٥	٢	٨٠	٨٠	الأولى	٣٥٠٠ حتى ١٠٠١
٧	٦	١٦٠	٨٠	الثانية	

ملاحظة :

يتوافق هذا الجدول مع المعاصفة القياسية الدولية ISO 2859
الطبعة ١٩٧٤ ، مستوى الفحص الأول ، ($AQL = 1,5$) .

٤ / هـ يجب فحص عينة أولى من المحسات إذا كان عدد المحسات المعيبة لا يزيد عن العدد المقبول فيجب قبول الإرسالية إذا كان عدد المحسات المعيبة وصل إلى العدد المرفوض فيجب رفض الإرسالية .
إذا كان عدد المحسات المعيبة أكبر من العدد المقبول ولكن أقل من العدد المرفوض فيجب سحب واختبار عينة ثانية من المحسات يعتمد قبول أو رفض للعينة الثانية على العدد الكلي للمحسات المعيبة المتحصل عليه في كلا الاختبارين .

٨ - المصطلحات الفنية

Analogue	مستمر
Metrology	تقسيس
Indicating	بيانی
Covered	تغطي
Complete Thermometer	مقياس الحرارة الكامل
Power supply	مغذي قدرة
Particle Ranges	أمدية جزئية
Contact Resistance	مقاومة التلامس
Short Circuit	دائرة قصيرة
Short Circuitting	قصر الدارة
Input / output (electrical)	مدخل / مخرج
Scale lines	خطوط التدرج
Scale divisions	تقسيمات التدرج
Spikes	نبضات عابرة
Bursts	نبضات مندفعه

٩ - المراجع

— مأموردة عن توصيات المنظمة الدولية للقياسات القانونية :
OIML R 114 (1995)

١٠ - الجهات التي شاركت في وضع المعاصفة

— إعداد هيئة المعاصفات والمقاييس العربية السورية .

(ف . ع)